

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả
bão số 10 và các đợt thiên tai từ đầu năm 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 02/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025;

Căn cứ các Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ các Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 88/2024/TT-BTC ngày 24/12/2024 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Kết luận số 01-KL/TU ngày 28/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương theo Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 02/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ và dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025 để khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai từ đầu năm 2025;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 5107/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025, tỉnh Thanh Hóa; số 2211/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 về việc điều chỉnh dự toán

toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025, tỉnh Thanh Hóa sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 10750/TTr-STC ngày 19/10/2025 và Công văn số 11458/STC-QLNS ngày 03/11/2025 về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai từ đầu năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai từ đầu năm 2025, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc, tiêu chí

a) Đối với kinh phí nhu yếu phẩm phục vụ cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai: Bố trí đủ 100% kinh phí mua nhu yếu phẩm theo đề nghị của Sở Công thương.

b) Đối với thiệt hại về tài sản, cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu

- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục các cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, hư hại... mua sắm trang thiết bị khám, chữa bệnh, trang thiết bị dạy học bị hư hỏng do các đợt bão, lũ gây ra theo đề nghị của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Hỗ trợ kinh phí khắc phục, xử lý thiệt hại cơ sở vật chất doanh trại của các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Hỗ trợ một phần kinh phí để khắc phục, xử lý các công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, xây mới các khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; xử lý sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến giao thông trọng yếu trên địa bàn các xã, các công trình là cầu, tràn bị trôi, hư hỏng do mưa lũ... theo đề nghị của Sở Nông Nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng; trong đó ưu tiên:

+ Các công trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

+ Các công trình đã được các ngành kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại được UBND tỉnh có văn bản đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí xử lý, khắc phục.

Quy mô và kinh phí hỗ trợ xử lý, khắc phục căn cứ theo đề xuất của các đơn vị, địa phương và khả năng cân đối nguồn kinh phí, trên cơ sở các tiêu chuẩn, định mức hiện hành. Quy mô cụ thể sẽ được xác định khi phê duyệt chủ

trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, đảm bảo theo các quy định hiện hành và tình hình thực tế.

2. Kinh phí hỗ trợ

a) Tổng kinh phí hỗ trợ: 641.524 triệu đồng.

b) Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ; nguồn tỉnh Gia Lai, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ và nguồn dự phòng ngân sách tỉnh hàng năm.

3. Kinh phí hỗ trợ đợt này

a) Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này: 575.994 triệu đồng (*Năm trăm bảy mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi bốn triệu đồng*), bao gồm:

- Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế: 30.164 triệu đồng.

- Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bàn ghế, trang thiết bị dạy học thiết yếu bị hư hỏng do các đợt bão, lũ gây ra cho các cơ sở giáo dục: 20.620 triệu đồng.

- Khắc phục, xử lý sạt lở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến giao thông trọng yếu trên địa bàn các xã; các công trình là cầu, tràn bị trôi, hư hỏng do mưa lũ: 228.970 triệu đồng.

- Khắc phục, xử lý các công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai; xây mới các khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất: 290.770 triệu đồng.

- Khắc phục, xử lý thiệt hại cơ sở vật chất doanh trại của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 5.150 triệu đồng.

- Mua nhu yếu phẩm thiết yếu để cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng do bão số 10 và các đợt thiên tai năm 2025: 320 triệu đồng.

(chi tiết có phụ lục kèm theo).

b) Nguồn kinh phí:

- Nguồn dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ tại Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 02/10/2025 của Thủ tướng Chính Phủ: 200.000 triệu đồng;

- Nguồn tỉnh Gia Lai hỗ trợ tại Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của UBND tỉnh Gia Lai: 1.000 triệu đồng;

- Nguồn tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ tại Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh: 2.000 triệu đồng.

- Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025: 372.994 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Nông

ng nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác của các nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI và các đơn vị liên quan, căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cấp kinh phí cho các đơn vị để tổ chức thực hiện. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI có quyền từ chối các khoản chi không đủ điều kiện chi theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Các đơn vị được giao kinh phí thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định hiện hành; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, làm thất thoát ngân sách nhà nước; chủ động kết hợp nguồn kinh phí của địa phương, đơn vị và nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các xã, phường; Trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, CNXDKH, KTTC (TĐN84540).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoài Anh

Tổng hợp kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai năm 2025 cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND tỉnh)

Đvt: Triệu đồng

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Trong đó:		Ghi chú
				Hỗ trợ các công trình đã được công bố tình huống khẩn cấp	Hỗ trợ theo thông báo, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền	
	Tổng cộng:	641.524	575.994	200.900	375.094	
I	Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế	30.164	30.164		30.164	Phụ lục I
-	Bệnh viện Đa khoa Nông Công	24.236	24.236		24.236	
-	Trung tâm Y tế Ngọc Lặc	4.678	4.678		4.678	
-	Bệnh viện Da Liễu	1.250	1.250		1.250	
II	Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bàn ghế, trang thiết bị dạy học thiết yếu bị hư hỏng do các đợt bão, lũ gây ra cho các cơ sở giáo dục	20.620	20.620		20.620	Phụ lục II
-	Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; các trường THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý	4.870	4.870		4.870	
-	Các trường mầm non, tiểu học, THCS do cấp xã quản lý	15.750	15.750		15.750	
III	Khắc phục, xử lý sạt lở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến giao thông trọng yếu trên địa bàn các xã; các công trình là cầu, tràn bị trôi, hư hỏng do mưa lũ	299.970	228.970	39.200	189.770	Phụ lục III
-	Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ do Sở Xây dựng quản lý	105.770	69.770	9.170	60.600	
-	Các công trình giao thông do cấp xã quản lý	194.200	159.200	30.030	129.170	
IV	Khắc phục, xử lý các công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai; xây mới các khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất	290.770	290.770	161.700	129.070	Phụ lục IV
-	Các công ty thủy nông	18.870	18.870	3.200	15.670	
-	Các xã, phường	271.900	271.900	158.500	113.400	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Trong đó:		Ghi chú
				Hỗ trợ các công trình đã được công bố tình huống khẩn cấp	Hỗ trợ theo thông báo, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền	
V	Khắc phục, xử lý thiệt hại cơ sở vật chất doanh trại của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	5.150	5.150		5.150	Phụ lục V
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	5.150	5.150		5.150	
VI	Mua nhu yếu phẩm thiết yếu để cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng do bão số 10 và các đợt thiên tai năm 2025	320	320		320	Phụ lục VI
-	Sở Công thương	320	320		320	

Phụ lục I: Tổng hợp kinh phí hỗ trợ khắc phục, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND tỉnh)

Đvt: Triệu đồng

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
	Tổng cộng					30.164	30.164	
1	Mua sắm mới trang thiết bị y tế bị hư hỏng, không khắc phục được do thiên tai, mưa lũ gây ra	Bệnh viện đa khoa Nông Cống	CV số 7383/SYT-VP ngày 10/10/2025 của Sở Y tế; 830/BVNC-TCKH ngày 08/10/2025 của Bệnh viện đa khoa Nông Cống	Hư hỏng các trang thiết bị y tế do ngập nước, không thể khắc phục sửa chữa và vận hành được. Đây là các trang thiết bị y tế thiết yếu, cần khắc phục sửa chữa ngay để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực	Mua mới: 03 Máy Lọc thận nhân tạo; 01 Máy chụp X-Quang Kỹ thuật số; 01 Máy Siêu Âm màu 4D (tim mạch); 01 Máy CT Scanner; 01 Máy xử lý chất thải y tế lây nhiễm	24 236	24 236	
2	Mua sắm mới trang thiết bị y tế bị hư hỏng, không khắc phục được do thiên tai, mưa lũ gây ra	Trung tâm Y tế Ngọc Lặc	CV số 7383/SYT-VP ngày 10/10/2025 của Sở Y tế; 1434/BC-TTYT ngày 09/10/2025 của Trung tâm y tế Ngọc Lặc	Hư hỏng các trang thiết bị y tế do ngập nước, không thể khắc phục sửa chữa và vận hành được. Đây là các trang thiết bị y tế thiết yếu, cần khắc phục sửa chữa ngay để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực	Mua mới: 01 Máy chụp X-Quang kỹ thuật số; 01 máy Soi cổ tử cung; 01 máy siêu âm màu 4D hỗ trợ siêu âm sản phụ khoa	4 678	4 678	
3	Sửa chữa khắc phục cơ sở vật chất bị hư hỏng do thiên tai gây ra	Bệnh viện Da Liễu	CV 7383/SYT-VP ngày 10/10/2025 của Sở Y tế; 141/BC-BVDL ngày 06/10/2025 của Bệnh viện da liễu	Hư hỏng hệ thống khung nhôm, kính cường lực chắn gió; bay mái tôn ban công; hỏng mô tơ cửa cuốn do ngấm nước; thấm dột, bóc tường khu nhà 7 tầng phục vụ điều trị do bão. Đây là các công trình hạ tầng thiết yếu, cần khắc phục sửa chữa ngay.	Sửa chữa, thay thế các hạng mục bị hỏng	1 250	1 250	

Phụ lục II: Tổng hợp kinh phí hỗ trợ khắc phục sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bàn ghế, trang thiết bị dạy học thiết yếu bị hư hỏng do các đợt bão, lũ gây ra cho các cơ sở giáo dục
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND tỉnh)

Dvt: triệu đồng

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
	Tổng cộng					20.620	20.620	
	Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; các trường THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý					4.870	4.870	
1	Sửa chữa mái tôn, hệ thống điện, máy móc thiết bị Trung tâm GDNN-GDTX Hoàng Hóa	Trung tâm GDNN-GDTX Hoàng Hóa	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; BC số 08/BC-GDNN-GDTX ngày 01/10/2025 của Trung tâm GDNN-GDTX Hoàng Hóa	Tổng diện tích gần 800 mét vuông tôn bị mọt, xà gồ bị mọt hỏng nhiều chỗ bị bật bong tôn làm nước dội trực tiếp xuống sàn; Hệ thống thiết bị nghề may, nghề hàn, nghiệp vụ nhà hàng bị ngập 1 phần nước. Nhà vệ sinh nam phía Tây Nam bị 1 cây xanh quật đổ làm sập toàn bộ mái, bể nước phía trên.	Làm lại mái tôn; làm cửa nhà xưởng; sửa hệ thống điện,	350	350	
2	Xây mới tường rào bị sập, mua sắm sửa chữa thiết bị hư hỏng do ngập nước Trung tâm GDNN-GDTX Như Xuân	Trung tâm GDNN-GDTX Như Xuân	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; BC số ngày 08/10/2025 của Trung tâm GDNN&GDTX Như Xuân	Tường rào sập, cổng sắt đã bị sập, bay biến tên đơn vị. Bàn ghế giáo viên, học sinh tầng 1 nhiều lần ngập, ngâm nước nên đã hư hỏng không còn sử dụng được, 100 máy khâu thực hành các lớp nghề bị ngập nước dẫn chập cháy hư hỏng nặng không còn đảm bảo sử dụng. Một số máy chiếu, ti vi bị ẩm nước không còn sử dụng được.	Mua sắm thiết bị thay thế và sửa chữa máy móc thiết bị	300	300	
3	Sửa chữa hệ thống cửa phòng học, lợp lại mái tôn, mua sắm sửa chữa thiết bị hư hỏng do ngập nước Trung tâm GDNN-GDTX Nông Cống	Trung tâm GDNN-GDTX Nông Cống	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; Báo cáo số 80/BC-GDNN-GDTX ngày 08/10/2025 của Trung tâm GDNN-GDTX Nông Cống	02 phòng nền nhà bị hỏng cần xử lý; 04 phòng thực hành cửa sổ bị hư hỏng 18 bộ, cửa chính 4, cửa phụ 4 bị sập, cong vênh; mái tôn 04 phòng thực hành bị bong lóc, sập trần; tường 04 phòng xưởng bị ngập nước, thấm bị bong tróc; 60 máy khâu hư hỏng; sửa chữa máy hàn, cơ khí, nông nghiệp Ngập nước bị hỏng, han rỉ, bó máy	Lát lại gạch sửa chữa, thay cửa bị hỏng; lợp lại mái tôn xóp, Đóng lại trần diện tích: 550m2; xử lý tường bong tróc, chống thấm, sơn tường, diện tích: 650m2; bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế máy móc thiết bị	350	350	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
4	Lợp lại mái tôn, biển hiệu Trung tâm GDNN-GDTX Quảng Xương	Trung tâm GDNN-GDTX Quảng Xương	CV số 3981/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2025; BC số 42/BC-GDNN-GDTX ngày 08/10/2025 của Trung tâm GDNN-GDTX Quảng Xương	Bay toàn bộ 769,5 m2 mái tôn của các dãy nhà và biển hiệu	Lợp lại mái tôn nhà 3 tầng, làm mới biển hiệu	300	300	
5	Sửa chữa, gia cố hệ thống tường rào Trường THPT Cẩm Bá Thước	Trường THPT Cẩm Bá Thước	CV số 3981/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; BC số 199/BC-THPTCBT của Trường THPT Cẩm Bá Thước	Nhà thi đấu đa năng bị sập trần, thấm dột nặng, chập cháy hệ thống thiết bị; Nứt 110 mét tường rào có nguy cơ đổ sập.	Gia cố hệ thống tường rào, sửa chữa nhà đã năng và các thiết bị	250	250	
6	Xây mới tường rào bị đổ, sửa chữa các thiết bị Trường THPT DTNT Ngọc Lặc	Trường THPT DTNT Ngọc Lặc	CV số 3981/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 249/BC-THPT DTNTNL của Trường THPT DTNT Ngọc Lặc	200m tường rào đổ sập hoàn toàn, hư hỏng sân bóng nhân tạo, nhà đang năng thấm dột, nhiều tivi, máy in bị hỏng, các thiết bị mạng bị hỏng.	Xây mới tường rào bị đổ, sửa chữa các thiết bị	500	500	
7	Sửa chữa mái tôn Trường THPT Hoàng Hóa 4	Trường THPT Hoàng Hóa 4	CV số 3981/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 129/BC-THPT HH4 ngày 08/10/2025 của Trường THPT Hoàng Hóa 4	Khu nhà 2 tầng 10 phòng bị thấm dột nặng; Khu nhà đa năng bị bay mái do bão, bong tróc nền gỗ; Bay một phần mái tôn nhà 3 tầng.	Bắn tôn, trát lại trần, sửa chữa chỗ bong tróc; bắn lại mái tôn, lát nền.	400	400	
8	Sửa chữa mái tôn Trường THPT Lam Kinh	Trường THPT Lam Kinh	CV số 3981/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 145/BC-THPT LK của Trường THPT Lam Kinh	Mưa to, mái tôn đã mục nát nhiều chỗ (Lâu ngày), hư hại gây thấm dột nặng 02 khu nhà học các tầng 1 và tầng 2; 3 máy tính bị nước, thấm dột vào nền hư hỏng nặng. Đổ 1 cây xanh.	Sửa chữa mái tôn	200	200	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
9	Làm mới nhà xe học sinh Trường THPT Lang Chánh	Trường THPT Lang Chánh	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 279/BC-THPTLC của Trường THPT Lang Chánh	Hiện tại học sinh đi xe ngoài trời, không có mái che; mùa mưa nắng gây hư hại phương tiện và mất mỹ quan trường học	Làm nhà để xe học sinh: Diện tích dự kiến: 250 m ² .	250	250	
10	Xây dựng mới tường rào bị đổ, mua sắm sửa chữa thiết bị Trường THPT Ngọc Lặc	Trường THPT Ngọc Lặc	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CS số 138/BC-THPTNL của Trường THPT Ngọc Lặc	Bị ngập nước do ảnh hưởng bão số 10, đường điện trong các phòng học tầng 1 bị nhiễm điện, nguy hiểm, hiện tại nhà trường đã cho ngắt điện toàn bộ các phòng học tầng 1 trên 02 dãy nhà lớp học 3 tầng. Đồ hệ thống tường rào, nhiều thiết bị điện tử bị hỏng	Xây dựng mới tường rào bị đổ, mua sắm sửa chữa thiết bị	400	400	
11	Xây dựng mới tường rào, lợp mới mái tôn và mua sắm bổ sung thiết bị Trường THPT Như Thanh 2	Trường THPT Như Thanh 2	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 91/THPTNT2 ngày 08/10/2025	Đã sập 120m tường rào Tốp mái tôn nhà tập thể 650m ² ; Bàn ghế, máy tính hư hỏng do ngập nước	Xây dựng mới tường rào, lợp mới mái tôn và mua sắm bổ sung thiết bị	400	400	
12	Mua sắm thiết bị Trường THPT Nông Công 1	Trường THPT Nông Công 1	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 36/BC-THPTNC1 của Trường THPT Nông Công 1	Trường bị ngập lụt kéo dài từ ngày 29 tháng 9 năm 2025 đến hết ngày 01 tháng 10 năm 2025. Mực nước trong sân trường dâng cao nhất là 1,6m, nước lũ dâng cao tràn vào các trong phòng học, mực nước trong các phòng là khoảng 1m tính từ nền phòng học và phòng làm việc. Bàn ghế làm việc, bàn ghế học sinh bị hư hỏng. Các thiết bị làm việc như máy tính, máy in, máy photo, máy phát điện, các thiết bị điện tử bị hư hỏng nặng nề.	Mua sắm thiết bị, bàn ghế, máy móc	450	450	
13	Xây dựng mới tường rào, bờ kè, sửa chữa mương thoát nước Trường THPT Thường Xuân 2	Trường THPT Thường Xuân 2	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 148/BC -THPTTX2 của Trường THPT Thường Xuân 2	Tường rào của trường bị đổ sập, nứt vỡ nghiêm trọng với chiều dài 110m, Bờ kè bao quanh sân thể dục – thể thao của nhà trường bị đổ sập với chiều dài khoảng 60m, Tuyến mương thoát nước dài khoảng 32m bị sập, hư hỏng nặng.	Xây dựng mới tường rào, bờ kè, sửa chữa mương thoát nước	360	360	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
14	Xây mới tường rào, hệ thống rãnh thoát nước, Sân gạch, Bồn hoa Trường THPT Tỉnh Gia 4	Trường THPT Tỉnh Gia 4	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; TT số 231/TTr - THPTTG4 của Trường THPT Tỉnh Gia 4	Đổ tường rào chiều dài 80m cao 2m; Hư hỏng hệ thống rãnh thoát nước 60m; Sân gạch hư hỏng 250m ² ; Bồn hoa trước nhà 2 tầng 10 phòng bị hỏng 11m ²	Xây mới tường rào, hệ thống rãnh thoát nước, Sân gạch, Bồn hoa	360	360	
II	Các trường mầm non, tiểu học, THCS do cấp xã quản lý					15.750	15.750	
1	Phường Hạc Thành					700	700	
-	Mua mới đồ chơi, xây lại tường rào và lan can bao nóc sân thượng bị đổ tại Trường Mầm non Đông Sơn	UBND phường Hạc Thành	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 2218/UBND-VHXXH ngày 09/10/2025 của UBND Phường Hạc Thành	Gãy, đổ 01 cây xoài, 01 cây sấu lâu năm, gãy sập 01 bộ đồ chơi liên hoàn ngoài trời, đổ lan can bao nóc sân thượng nhà A, đổ tường rào phía sau khu lớp học nhà B	Mua mới đồ chơi, xây lại tường rào và lan can bao nóc sân thượng bị đổ.	200	200	
-	Tôn tạo lại khuôn viên, mua sắm tượng vườn cổ tích, đồ chơi ngoài trời tại Trường Mầm non Trường Thi B	nt	nt	Đổ cây, vỡ khuôn viên mô hình vườn cổ tích và khu phát triển vận động của trẻ, vỡ 01 con hươu cao cổ đại, vỡ 01 cô tám và mô hình giếng nước, hỏng 01 thang leo, hỏng 02 xích đu đôi, vỡ hỏng 02 thú nhún, vỡ 02 ghế đá, gãy hỏng 02 ô lục lăng, hỏng 01 bảng tin có mái che; hỏng rách 300m ² thảm cỏ nhựa xanh, hỏng hệ thống loa và đường điện ngoài trời, lốc nền khu phát triển vận động của trẻ	Tôn tạo lại và mua sắm tượng khuôn viên vườn cổ tích, đồ chơi ngoài trời đã bị thiệt hại hư hỏng, lắp hệ thống loa phát, đường điện.	200	200	
-	Làm lại vách kính cầu thang, cửa kính cường lực tại Trường THCS Trần Mai Ninh	nt	nt	Vách kính cầu thang bằng khung nhôm hệ, kính cường lực của dãy nhà lớp học 5 tầng nhà trường bị con bão số 10 làm rơi, vỡ vụn	Làm lại vách kính cầu thang bằng khung nhôm hệ, kính cường lực của dãy nhà lớp học 5 tầng nhà trường	300	300	
2	Phường Nguyệt Viên					300	300	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Xây lại tường rào và làm lại hệ thống vách kính Trường THCS Hoàng Đại	UBND phường Nguyệt Viên	CV số 3981/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 97/UBND-VHXXH, ngày 08/10/2025 của UBND phường Nguyệt Viên	Tường gạch phía tây trường bị sập đổ; cửa sổ gỗ nhà lớp học 2 tầng bị hư hại: 16 bộ; vách kính 2,2mx0,98m bị vỡ; vách kính 2,2mx2,58m bị vỡ	Xây lại tường rào và làm lại hệ thống vách kính.	150	150	
-	Lợp lại mái tôn và mua mới thiết bị điện Trường THCS Long Anh	nt	nt	Mái tôn nhà lớp học 2 bị tốc mái; cửa đi, cửa sổ bị hư hại, bóng điện bị vỡ, quạt trần hư.	Lợp lại mái tôn và mua mới thiết bị điện.	150	150	
3	Phường Hải Lĩnh					1 300	1 300	
-	Xây mới bờ tường dài 25m; Làm rãnh thoát nước quanh trường; bắn lại mái tôn Trường Mầm non Định Hải	UBND phường Hải Lĩnh	CV số 3981/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT của Sở GDĐT; BC số 306/BC-VHXXH ngày 08/10/2025 của UBND phường Hải Lĩnh	Một đoạn tường khoảng 25m đã bị sập, phần tường bao quanh có nguy cơ sập; Khi mưa lớn toàn bộ sân trường bị ngập do không có rãnh thoát nước; hệ thống mái bị hư hỏng nặng. Hệ thống cửa lớp học do làm bằng gỗ và được lắp những năm 2000 nên đã hư hỏng. Đường dây điện bị hư hỏng chập cháy khi mưa bão	Xây mới và gia cố bờ tường rào; Làm rãnh thoát nước quanh trường; lợp lại mái tôn, sửa chữa, thay thế hệ thống cửa lớp học.	500	500	
-	Xây lại tường rào mới Trường TH&THCS Định Hải	nt	CV số 3981/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 873/UBND-KTHTĐT ngày 08/10/2025 của UBND phường Hải Lĩnh	Toàn bộ hệ thống tường rào của trường được xây dựng những năm 2000, do ảnh hưởng cơn bão số 5 đi qua đã làm đổ 30m tường rào và nghiêng khoảng 45m. Rất nguy hiểm cho người và tài sản	Xây mới và gia cố bờ tường rào	300	300	
-	Xây mới và gia cố bờ tường rào Trường THCS Hải Lĩnh	nt	nt	Toàn bộ hệ thống tường rào của trường được xây dựng những năm 2000, do ảnh hưởng cơn bão số 10 đi qua đã làm đổ tường rào, và nghiêng khoảng 50m. Rất nguy hiểm cho việc dạy học nhất là giờ ra chơi và tiết thể dục	Xây mới và gia cố bờ tường rào	500	500	
4	Phường Nghi Sơn					200	200	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Xây lại bờ kè và mua mới các thiết bị hư hỏng Trường THCS Nghi Sơn	UBND phường Nghi Sơn	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 690/UBND-VHXXH, ngày 09/10/2025	Đổ 20m tường rào, 150 m3 bờ kè; tốc 80 m2 mái tôn trường học, 60 m2 nhà xe; hỏng 4 quạt trần, 5 bóng điện, 3 bản lề, 1 thùng đựng nước.	Xây lại bờ kè và mua mới các thiết bị hư hỏng	200	200	
5	Xã Hoàng Giang					1 300	1 300	
-	Sửa chữa, thay thế thiết bị Trường Mầm non Hoàng Phượng	UBND xã Hoàng Giang	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 632/UBND-KT ngày 08/10/2025	Lốc mái tôn nhà lớp học; tường rào phía sau bị đổ sập; bếp ăn, nhà xe bị lốc và sập mái; cửa kính, bàn ghế học sinh, máy tính và nhiều đồ dùng khác hư hỏng nặng	Thay thế, sửa chữa hệ thống cửa phòng học, nhà hiệu bộ; làm mới mái tôn chống nóng, nhà sơ chế, nhà để xe và mua sắm một số thiết bị phục vụ công tác dạy học	500	500	
-	Làm lại hệ thống cửa, vách kính, xây lại tường rào Trường THCS Hoàng Phượng	nt	nt	Tốc toàn bộ mái tôn các dãy lớp học, bung hệ thống cửa phòng học, phòng hiệu bộ, vỡ kính cửa, tài liệu bay, ướt; một số cán bộ, giáo viên trực bị xây sát do mảnh kính vỡ. sập cổng trường, đổ hệ thống tường rào của nhà trường.	Làm lại hệ thống cửa, vách kính, xây lại tường rào.	500	500	
-	Nhà lớp học, Tường rào, sân khuôn viên và công trình phụ trợ Trường Tiểu học Hoàng Phượng	nt	nt	Lốc mái tôn nhà lớp học; tường rào phía sau bị đổ sập; 01 tivi bị hư hỏng; 15 bộ bàn ghế học sinh bị hư hỏng.	Thay thế, sửa chữa hệ thống cửa phòng học; làm mới mái tôn chống nóng; xây dựng lại tường rào và mua sắm một số thiết bị phục vụ công tác dạy học	300	300	
6	Xã Hoàng Phú					2 200	2 200	
-	Lợp mái tôn, sửa chữa cửa, thiết bị Trường Mầm non Hoàng Quý	UBND xã Hoàng Phú	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV Số 745/BC-UBND ngày 08/10/2025 của UBND xã Hoàng Phú	Hư hỏng đường điện nguồn cấp cho nhà trường và hệ thống điện nội bộ; lốc mái nhà sơ chế thức ăn, hư hỏng mái tôn, trần bếp ăn bán trú; hư hỏng mái tôn, trần tôn nhà hiệu bộ; hư hỏng mái tôn, trần tôn nhà hội trường; sập đổ mái tôn sân khấu; hệ thống cửa, pano kính bị hư hỏng; thiết bị điện, văn phòng bị hư hỏng; cây cối ngã đổ, đồ chơi, chậu hoa ghế đá hư hỏng; tường rào bị sập đổ	Lợp lại mái tôn, Nhà lớp học, hiệu bộ, Nhà Bảo vệ; Bếp ăn, nhà sơ chế; Xây dựng nâng cao nhà, lợp lại mái tôn, trần nhựa, sửa chữa mua sắm thay thế thiết bị; Xây tường rào, Thay thế cửa, các tấm pano kính bị vỡ.	600	600	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Làm lại hệ thống điện, lợp lại mái, vách ngăn, hệ thống cửa và mua mới thiết bị dạy học Trường THCS Hoàng Quý	nt	nt	Hư hỏng đường điện nguồn cấp cho nhà trường và hệ thống điện nội bộ. Tắc mái dây nhà phòng học, phòng chức năng. Cửa chính, cửa sổ, vách ngăn phòng. Tủ đựng tài liệu, Bàn ghế học sinh, làm việc. Thiết bị , đồ dùng, hóa chất thực hành, Quạt điện, máy lọc nước, Ti vi, máy tính, máy in, loa...Tường rào hoa sắt, tường rào lõi sang trường THCS. Bảng tin sân trường, hệ thống dây dẫn camera hư hỏng. Tắc mái sân khấu ngoài trời.	Lợp lại mái tôn Nhà lớp học, hiệu bộ, Sửa chữa mua sắm thay thế thiết bị; Xây tường rào, Sửa chữa thay thế cửa, các tấm pano kính bị vỡ.	800	800	
-	Sửa chữa nhà cửa, mua sắm thiết bị Trường Tiểu học Hoàng Quý	nt	nt	Hư hỏng đường điện nguồn cấp cho nhà trường và hệ thống điện nội bộ; tắc mái dây nhà phòng học, phòng chức năng phòng thiết bị; bảng phòng học, bảng tin, bảng led cổng trường; cửa chính, cửa sổ, vách ngăn phòng; tủ đựng tài liệu, bàn ghế học sinh, làm việc; thiết bị hư hỏng: ti vi, máy photo, máy tính máy in, loa trợ giảng, quạt điện; tường rào hoa sắt, tường rào lõi sang trường THCS, sập nhà để xe...; lợp lại mái tôn các dãy nhà bị hư hỏng đợt 1 chưa sửa chữa thay thế; lắp dựng tường rào ngăn cách các điểm trường bằng xà gỗ, tấm tôn mái bị hư hỏng tận dụng lại; sửa chữa lại lan can bị hư hỏng; tháo dỡ mái tôn bị hư hỏng nặng	Thay thế hệ thống cửa đi, cửa sổ mới, Bàn ghế học sinh, làm việc; mua sắm thay thế thiết bị hư hỏng: Ti vi, máy photo, máy tính máy in, loa trợ giảng, quạt điện; xây dựng lại tường rào hoa sắt, tường rào lõi sang trường THCS, sập nhà để xe...; lợp lại mái tôn các dãy nhà bị hư hỏng đợt 1 chưa sửa chữa thay thế; lắp dựng tường rào ngăn cách các điểm trường bằng xà gỗ, tấm tôn mái bị hư hỏng tận dụng lại; sửa chữa lại lan can bị hư hỏng; tháo dỡ mái tôn bị hư hỏng nặng	800	800	
7	Xã Tiên Trang					500	500	
-	Sửa chữa, mua sắm thiết bị dạy học tại Trường Mầm non Quảng Nham	UBND xã Tiên Trang	CV số 3981/SGĐĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 674/UBND-VHXH ngày 09/10/2025 của UBND xã Tiên Trang	Hư hỏng máy tính xách tay, máy tính để bàn, tivi, đồ dùng tài liệu dạy học, đồ chơi, đồ dùng trang trí, loa kéo, tủ lạnh, máy bơm, ghế, tủ sấy bát, tủ cơm gas, các đồ dùng phục vụ bán trú khác	Sửa chữa, mua sắm thiết bị	250	250	
-	Mua mới các thiết bị, đồ dùng dạy học Trường THCS Quảng Nham	nt	nt	Hỏng 18 bộ Máy tính, 01 Máy Photto; 24 Ghế ngồi học sinh; 02 laptop; 03 Loa thùng; 01 Loa kéo kéo; 01 Biển cổng trường; Tắc 40m2 mái tôn; Gãy sập 02 trần nhà vệ sinh nữ; 02 Máy bơm nước; 01 Bàn làm việc Hiệu trưởng.	Mua mới các thiết bị, đồ dùng dạy học.	250	250	
8	Xã Nông Cống					750	750	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Mua mới, thay thế, sửa chữa cơ sở vật chất, máy móc thiết bị Trường Mầm non Hoa Hồng	UBND xã Nông Công	CV số 3981/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 982/UBND-VHXXH ngày 09/10/2025 của UBND xã Nông Công	Bão số 10 gây ngập úng toàn bộ dãy nhà hiệu bộ, dãy phòng học tầng 1, khu bếp và nhà ăn bán trú, làm hư hỏng toàn bộ Cơ sở vật chất; máy móc, trang thiết bị; đồ ăn bán trú; đồ dùng học tập; sách giáo khoa, tài liệu học tập, sách vở dùng đồ chơi, đồ chơi cho trẻ	Mua mới, thay thế, sửa chữa cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, đồ ăn bán trú; đồ dùng học tập; sách giáo khoa, tài liệu học tập, sách vở dùng đồ chơi, đồ chơi cho trẻ	200	200	
-	Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú; đồ chơi trẻ em, tài liệu học tập Trường Mầm non Vạn Hòa	nt	nt	Bão số 10 gây ngập úng các phòng ở tầng 1, làm hư hỏng bàn ghế giáo viên, bàn làm việc tại phòng làm việc, phòng họp; hư hỏng một số máy móc, trang thiết bị; đồ ăn bán trú; đồ dùng học tập; sách giáo khoa, tài liệu học tập, sách vở dùng đồ chơi, đồ chơi cho trẻ	Mua mới bàn ghế giáo viên, học sinh, máy móc thiết bị, đồ dùng - đồ ăn bán trú; đồ dùng học tập; sách giáo khoa, tài liệu học tập, sách vở dùng đồ chơi, đồ chơi cho trẻ bị hư hỏng do ngập úng	200	200	
-	Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú; đồ chơi trẻ em, tài liệu học tập Trường Mầm non Vạn Thiện	nt	nt	Bão số 10 gây ngập úng dãy nhà hiệu bộ, toàn bộ dãy phòng học; cơ sở vật chất (bàn ghế, máy móc thiết bị...) hư hỏng nặng, đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú hỏng; đồ chơi trẻ e, tài liệu học tập ngập ướt hư hỏng, bị nước cuốn trôi.	Mua mới toàn bộ CSVC, bàn ghế giáo viên, học sinh, máy móc thiết bị, đồ dùng - đồ ăn bán trú; đồ dùng học tập; sách giáo khoa, tài liệu học tập, sách vở dùng đồ chơi, đồ chơi cho trẻ	350	350	
9	Xã Thắng Lợi					400	400	
-	Sửa chữa, thay mới mái tôn, mua sắm trang thiết bị dạy học tại Trường Mầm non Tế Nông 1	UBND xã Thắng Lợi	CV số 3981/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 617/UBND-VHXXH ngày 09/10/2025 của UBND xã Thắng Lợi	Nhà lớp học và sân trường bị ngập nước trong thời gian dài ngày, gây thiệt hại về cơ sở vật chất, mái tôn, mái che công trình phụ bị hư hỏng, khuôn viên trường lớp bị hư hỏng sạt lún 360m2, nền nhà hỏng bị bong tróc 30m2, Máy móc trang thiết bị dạy học như bàn làm việc của giáo viên, 35 bộ bàn ghế học sinh bị hư hỏng ; Đồ dùng cho học sinh ăn bán trú bị ngâm nước và sách giáo khoa, tài liệu, đồ dùng học sinh bị hư hỏng	Sửa chữa, thay mới mái tôn, mái che công trình phụ, sửa chữa, lát gạch nền bị sụt lún, bong tróc. Mua mới bổ sung 35 bộ bàn ghế học sinh và bàn ghế giáo viên . Mua mới đồ dùng bán trú cho học sinh. Mua mới bếp ga, kệ đựng đồ chơi, sách vở	200	200	
-	Mua mới các thiết bị, đồ dùng dạy học Trường THCS Tế Nông	nt	nt	Hư hỏng máy tính, máy in, điều hòa, Loa đài, hệ thống đường điện, quạt điện, Bàn ghế phòng Hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên, bàn ghế học sinh, sách vở học sinh, ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học của nhà trường	Mua mới các thiết bị, đồ dùng dạy học.	200	200	
10	Xã Công Chính					800	800	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Làm mới nhà ăn của học sinh, tường rào Trường Mầm non Yên Mỹ 1	UBND xã Công Chính	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 712/UBND-KT ngày 08/10/2025 của UBND xã Công Chính	Bão số 10 làm hư hỏng, đổ sập khu nhà ăn của học sinh và 40m tường rào của nhà trường	Gia cố lại các phần hư hỏng và làm mới phần bị đổ sập của nhà ăn và xây mới lại phần tường rào bị đổ sập	150	150	
-	Làm mới nhà ăn của học sinh Trường Mầm non Yên Mỹ 2	nt	nt	Bão số 5, số 10 làm sập khu nhà ăn của trẻ, sập trần khu nhà đa năng	Xây mới khu nhà ăn	150	150	
-	Lợp lại mái tôn và xây mới tường rào Trường THCS Yên Mỹ	nt	nt	Bão số 10 làm thủng, bong mái tôn làm dột nước xuống phòng học hai nhà lớp học hai tầng 10 phòng học và đổ 50m tường rào	Lợp lại mái tôn và xây mới tường rào.	150	150	
-	Thay mái tôn nhà hiệu bộ và làm lại nhà xe cho học sinh Trường Tiểu học Công Chính	nt	nt	Bão số 10 làm sập, hư hỏng nhà xe học sinh và thủng mái tôn nhà hiệu bộ gây dột nước	Thay mái tôn nhà hiệu bộ và làm lại nhà xe cho học sinh	150	150	
-	Thay mới lại nóc nhà lớp học và nhà xe. Xây mới tường rào nhà trường Trường Tiểu học Yên Mỹ	nt	nt	Bão số 10 làm bay nóc một nhà lớp học, hư hỏng hoàn toàn hai nhà xe giáo viên và học sinh và đổ sập 30m2 tường rào nhà trường.	Thay mới lại nóc nhà lớp học và nhà xe. Xây mới tường rào nhà trường	200	200	
11	Xã Xuân Lập					1 200	1 200	
-	Xây tường rào, lợp mái tôn, sửa chữa phòng học, thiết bị Trường Mầm non Xuân Lập	UBND xã Xuân Lập	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; BC số 147/BC-UBND ngày 10/10/2025 của UBND xã Xuân Lập	Hệ thống tường rào đã bị sập, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh, giáo viên; cây xanh trồng trong khuôn viên bị đổ gãy, nền sân, bị lật lên do gốc cây đổ, nền sân trơn trượt; trang thiết bị giảng dạy xuống cấp, hư hỏng; các mái tôn trường học bị bay nóc do ảnh hưởng của bão; các hạng mục phụ trợ bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 10; Hệ thống nền phòng học bị sụt lún, hư hỏng sau ngập lụt kéo dài	Tháo dỡ, mức bỏ phần tường rào bị sập đổ xuống ao, xây dựng mới hệ thống móng tường kè, lan can mới, Phá dỡ nền sân gạch hiện trạng, nâng cos sân và lát gạch men chống trơn trượt; Mua sắm mới trang thiết bị giảng dạy; Thay thế mới khung, kèo xà gỗ, lợp lại mái tôn, sửa chữa, thay thế lại các hư hỏng do cơn bão số 10; phá dỡ nền sân gạch hiện trạng, nâng cos sân và lát gạch men chống trơn trượt	1 200	1 200	
12	Xã Xuân Hòa					250	250	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Lợp lại mái tôn, mua sắm sửa chữa máy móc thiết bị Trường Tiểu học Xuân Hoà	UBND xã Xuân Hoà	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 485/CV-VHXXH của UBND xã Xuân Hoà	Tốc mái phòng máy vi tính làm mưa vào các máy móc thiết bị khu nhà lớp học, hư hỏng nhiều máy vi tính phòng học tin học	Lợp lại mái tôn, mua sắm sửa chữa máy móc thiết bị	250	250	
13	Xã Kim Tân					250	250	
-	Lợp lá mái tôn Trường PT DTNT THCS Thạch Thành	UBND xã Kim Tân	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; BC số 128/BC-UBND, ngày 08/10/2025 của UBND xã Kim Tân	Tốc mái nhà khu nội trú	Lợp lá mái tôn	250	250	
14	Xã Thành Vinh					200	200	
-	Sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị Trường Mầm non Thành Mỹ	UBND xã Thành Vinh	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 703/UBND-VHXXH ngày 09/10/2025	Sơn bị bong tróc, cửa hỏng, bung gạch nền nhà cần được khắc phục; do bị ngâm nước nên ti vi bị hỏng không lên được hình, cần được tu sửa hoặc mua mới	Sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung mua mới máy lọc nước, tủ chăn gối, tư trang, đồ chơi ngoài trời, đồ dùng học tập	200	200	
15	Xã Cẩm Tú					300	300	
-	Làm lại trần mới và xây lại tường rào Trường THCS Cẩm Giang	UBND xã Cẩm Tú	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 1039/UBND-VHXXH ngày 09/10/2025 của UBND xã Cẩm Tú	Tốc mái, hỏng trần 2 phòng thư viện do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Độ 60 m tường rào	Làm lại trần mới và xây lại tường rào.	300	300	
16	Xã Ngọc Lặc					550	550	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Xây mới tường rào, mái tôn, nền phòng học; Mua mới các thiết bị, đồ dùng dạy học tại Trường Tiểu học Ngọc Khê 2	UBND xã Ngọc Lặc	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 743/UBND-VHXXH ngày 8/10/2025 của UBND xã Ngọc Lặc	Tường dài 40m cao 1,9m, bị đổ sập và 70m tường rào bị nứt, rơi gạch một số đoạn có nguy cơ đổ sập; tốc mái; nền phòng học sụt lún	Xây mới 40m tường rào bị đổ và đoạn tường rào có nguy cơ đổ sập, thay mới mái tôn 1 dãy nhà; đầm nền, lát lại gạch; ngập nước và bùn, bờ, sập, hư hỏng; mua mới: Bàn ghế văn phòng, 80 bộ bàn ghế HS, 19 bộ bàn ghế máy tính, bàn làm việc của các phòng chức năng, 5 bộ bàn ghế GV; 3 ti vi, 1 máy tính; 2 bộ tăng âm loa đài	250	250	
-	Xây đường từ cổng trường vào, toàn bộ sân trường; tường rào; đất bị sạt lở; hố rác hữu cơ	nt	nt	Khoảng 600m ² đường từ cổng trường vào sân trường hư hỏng, sụt lún, ngập nước nhiều chỗ; cống rãnh thoát nước trước cổng trường bị tắc nghẽn. Tường rào dài 45m cao 1,9m, xây bằng gạch chi nung đỏ, trát vữa xi măng cát; móng khoảng: dài 45m cao 1,9m, rộng 0,45m làm bằng đá, bê tông có thép giằng móng bị sập đổ do nước suối dâng cao chảy xiết làm sới mòn đất dưới chân tường rào. Đất bị sạt lở sâu vào đất nhà trường khoảng: dài 45m, rộng 2m, sâu 1,5m (chỗ tường rào bị đổ) và xoáy sâu sát chân móng nhà vệ sinh học sinh, nhà vệ sinh và sắp có nguy cơ sụp đổ.	Nâng cao nền và đổ bê tông, lát gạch từ cổng vào trong hết sân trường, chỉnh trang toàn bộ khuôn viên trường. Xây mới tường rào bị đổ và đoạn tường rào có nguy cơ đổ sập. Đổ đất, làm lại mặt bằng chỗ diện tích đất bị sạt lở. Xây mới hố rác hữu cơ	300	300	
17	Xã Yên Thọ					500	500	
-	Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường (cổng trường, tường rào, mái tôn, đồ chơi ngoài trời) Trường Mầm non Yên Thọ	nt	nt	Cổng trường, tường rào, mái tôn phòng học, mái tôn sân chơi, đồ chơi ngoài trời bị hư hỏng	Xây mới Cổng trường, tường rào, lợp mái tôn phòng học, mái tôn sân chơi, mua sắm đồ dùng học tập	500	500	
18	Xã Văn Phú					500	500	
-	Sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường Trường Mầm non Lâm Phú	UBND xã Văn Phú	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 377/UBND-VHXXH ngày 08/10/2025 của UBND xã Văn Phú	Hư hỏng tivi, đồ chơi ngoài trời, quạt, máy tính để bàn; lớp học, hiệu bộ; Sạt lở taluy dương vào sân trường, có nguy cơ sạt lở lớn vào lớp học	Sửa chữa, mua mới thiết bị Kê chống sạt lở	500	500	
19	Xã Điền Quang					200	200	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Lợp mái nhà lớp học, tường rào, mua sắm trang thiết bị tại Trường Mầm non Điện Thượng	UBND xã Điện Quang	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 591/UBND-VHXXH ngày 09/10/2025 của UBND xã Điện Quang	Tốc mái trường, diện tích mái nhà 210m ² ; Đồ tường rào 75m; hư hỏng 02 tivi; hỏng máy bơm nước, hư hỏng kệ giá góc lớp học.	Lợp lại toàn bộ mái nhà 210m ² ; xây dựng lại tường rào dài 75m, móng bằng đá học, tường gạch không nung; mua sắm 02 tivi 55inch và 10 giá góc lớp học	200	200	
20	Xã Nam Xuân					550	550	
-	Sửa chữa, cải tạo khẩn cấp điểm trường Mầm non Nam Xuân (khu Nam Tân) do ảnh hưởng thiên tai	UBND xã Nam Xuân	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 538/UBND-KT ngày 09/10/2025 của UBND xã Nam Xuân	Tốc mái hoàn toàn các phòng học điểm trường dẫn đến ngấm nước trần nhà; bong tróc tường; hư hỏng đồ dùng học tập (đồ trang trí gắn tường) của nhà trường; do thấm nước mưa nên toàn bộ nền, tường nhà đều bị ẩm mốc	Lợp toàn bộ mái nhà; sơn lại toàn bộ phòng học điểm trường và sửa chữa tường, nền bị bong tróc	250	250	
-	Xây lại tường rào, làm lại tường nhà Trường THCS Nam Xuân	nt	nt	Sạt lở tường rào, dài khoảng 15 mét; sạt lở sân khoảng 50m ² ; nứt tường nhà thư viện, phòng tin học	Xây lại tường rào, làm lại tường nhà.	300	300	
21	Xã Phú Xuân					300	300	
-	Sửa chữa, sơn lại, trám vá tường nứt, xử lý chống thấm, thay mới, lát lại nền gạch 6 phòng học; thay mới 1 tivi và 1 máy chiếu tại điểm trường Vui; Xây mới 2 phòng học tại điểm trường Giá tại Trường Tiểu học Thanh Xuân	UBND xã Phú Xuân	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 467/UBND-VHXXH của UBND xã Phú Xuân	11 phòng công vụ ở các điểm trường lẻ Giá, Vui, Tân Sơn và 2 phòng ở điểm chính trường bị bong tróc, nứt trần, gây thấm dột; 6 phòng học tại điểm chính nền gạch bong tróc, gãy vỡ; cháy màn hình 1 tivi và hỏng 1 máy chiếu tại điểm trường Vui; 2 phòng học tại điểm trường Giá bị lún nền, vỡ trần, nước chảy qua tường vào phòng học khi mưa to.	Sửa chữa, sơn lại, trám vá tường nứt, xử lý chống thấm cho 11 phòng công vụ tại các điểm trường; thay mới, lát lại nền gạch 6 phòng học tại điểm chính để bảo đảm an toàn và thẩm mỹ trong dạy học; thay mới 1 tivi và 1 máy chiếu tại điểm trường Vui; xây mới 2 phòng học tại điểm trường Giá	300	300	
22	Xã Thiên Phú					900	900	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Xây bờ kè để bảo vệ công trình Nhà công vụ, lớp học; tường rào bị đổ sập Trường Tiểu học Nam Động	UBND xã Thiên Phú	CV số 3981/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV Số 663/UBND-VHXXH của UBND xã Thiên Phú	Sạt taluy âm khoảng trên 30 m nhà công vụ trường Tiểu học	Xử lý chống sạt lở tổng chiều dài khoảng 30m	500	500	
-	Tường rào, bờ kè Trường Tiểu học Thiên Phú	nt	nt	Sỏi lở taluy âm, sạt lở tường rào, tổng chiều dài hơn 10 m	Kè chân khay bằng BTXM. Xây lại tường rào.	400	400	
23	Xã Luận Thành					250	250	
-	Lợp mái tôn, xây tường rào Trường Mầm non Luận Thành	UBND xã Luận Thành	CV số 3981/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 577/UBND-VHXXH ngày 10/10/2025 của UBND xã Luận Thành	Dãy nhà 1 tầng 3 phòng học mái tôn bị tốc, không khắc phục được do xây dựng 2005 đã xuống cấp trầm trọng, đồ chơi của lớp, hệ thống điện bị chập cháy không an toàn cho học sinh; Dây nhà hiệu bộ bị tốc mái tôn bị tốc, không khắc phục được do xây dựng 2007 đã xuống cấp trầm trọng dẫn đến bị thấm nước đột từ trên trần nhà xuống bị hư hỏng một số đồ dùng và thiết bị điện; Tường rào bị đổ hơn 50 m	Xử lý thấm trần nhà, xử lý mái tôn dãy nhà lớp học một tầng và khu nhà hiệu bộ, xử lý tường bị ẩm thấp, bong chóc, nứt, rêu mốc loang lổ khu dãy phòng học nhà một tầng và nhà hiệu bộ; Lợp mái tôn chống , chống thấm đột hành lang cầu thang nhà lớp học; xây mới đoạn tường rào phía sau dãy nhà 2 tầng	250	250	
24	Xã Tân Thành					300	300	
-	Xây mới kè chắn đất của nhà trường Trường PT DTBT THCS Luận Khê	UBND xã Tân Thành	CV số 3981/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 700/UBND-KT ngày 08/10/2025 của UBND xã Tân Thành	Qua kiểm tra, đánh giá tại chỗ, các vị trí sạt lở hiện nay có nguy cơ rất cao sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và sạt lở tiếp tục xảy ra gây mất an toàn cho giáo viên và học sinh nhà trường.	Xây mới kè chắn đất của nhà trường	300	300	
25	Xã Pù Nhi					400	400	
-	Khắc phục hư hỏng, thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra tại điểm trường Bản Cơm, Trường Mầm non Pù Nhi	UBND xã Pù Nhi	CV số 3981/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 742/UBND-VHXXH ngày 09/10/2025 của UBND xã Pù Nhi	Bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng; tường rào bị sập; sân chơi xuất hiện nhiều vết nứt lớn, kết cấu nền bị hư hỏng; mái che bị xé toạc, biến dạng, có nguy cơ đổ sập gây mất an toàn, cần khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất.	Kè móng chống sạt lở, xây mới tường rào, sân chơi, mái che	400	400	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
26	Xã Quan Sơn					200	200	
-	Xây lại tường chắn Trường THCS Trung Thượng	UBND xã Quan Sơn	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; CV số 781/UBND-KT, ngày 08/10/2025 của UBND xã Quan Sơn	Sạt lở đất, sập tường chắn nền khu nhà vệ sinh học sinh (40m3 đất đá, 20m tường đổ) Nguy cơ ảnh hưởng đến công trình nhà vệ sinh, nhà ăn học sinh	Xây lại tường chắn.	200	200	
27	Xã Tam Thanh					450	450	
-	Kè lại bờ kè; xây lại cổng trường Trường Mầm non Tam Thanh	UBND xã Tam Thanh	CV số 3981/SGDDĐT-KHTC ngày 17/10/2025 của Sở GDĐT; BC số 146/BC-UBND ngày 09/10/2025 của UBND xã Tam Thanh	Bờ kè trường Mầm non Tam Thanh điểm trường chính Bản Bôn sạt lở dài 30m; điểm trường Cha Lung bị đất đá tràn vào sân, gây đổ, hư hỏng toàn bộ cổng trường	Kè lại bờ kè; xây lại cổng trường	450	450	

Phụ lục III: Tổng hợp kinh phí hỗ trợ khắc phục, xử lý sạt lở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến giao thông trọng yếu trên địa bàn các xã; các công trình là cầu, tràn bị trôi, hư hỏng do mưa lũ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND tỉnh)

Đvt: Triệu đồng

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
	Tổng cộng					299.970	228.970	
I	Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ do Sở Xây dựng quản lý					105.770	69.770	
-	Công trình khắc phục hậu quả thiên tai xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông, công trình khẩn cấp về thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do Sở Xây dựng quản lý	Sở Xây dựng	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng; Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 10/9/2025	Sạt lở taluy dương, taluy âm, hư hỏng cống, rãnh dọc.	- Hót dọn đất, đá sạt trượt tại các vị trí sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường; Xử lý sạt lở taluy âm; Thanh lý rãnh đá học xây cũ bị xói trôi, hư hỏng; hoàn trả bằng rãnh dọc BTXM.	9.170	9.170	
-	Công trình khắc phục hậu quả thiên tai xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông, công trình khẩn cấp về thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 5, số 10 gây ra trên các tuyến quốc lộ do Sở Xây dựng quản lý	Sở Xây dựng	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng	Bão số 5:Sạt lở taluy dương đất đá, sa bồi rãnh dọc, mặt đường, cống: 1.084 vị trí. Khối lượng khoảng 365.916m3.Sạt lở taluy âm: 81 vị trí với tổng chiều dài khoảng 2.665m. Hư hỏng các hạng mục tứ nón cầu, mặt đường, rãnh dọc: 22 vị trí. Bão số 10: Sạt taluy dương, sa bồi rãnh, mặt đường cống tại 959 vị trí, với khối lượng khoảng 135.724m3, Trong đó có 45 vị trí sạt lở gây tắc đường; Sạt taluy âm tại 56 vị trí, với chiều dài khoảng 1.531m. Hư hỏng tứ nón cầu tại 04 vị trí; Trong đó tại vị trí cầu Sơn Thủy Sập bản giảm tải, sụt lún móng cầu gây tắc đường. Hư hỏng mặt đường tại 06 vị trí; Hư hỏng rãnh dọc tại 11 vị trí với chiều dài 271m.	Hót dọn đất đá sạt lở taluy dương, sa bồi rãnh dọc, mặt đường, cống; Khắc phục xử lý các vị trí sạt lở taluy âm bằng kê rọ đá, tường chắn bê tông; Hoàn trả, khắc phục hư hỏng tứ nón cầu, mặt đường, rãnh dọc.	26.000	26.000	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Công trình khắc phục hậu quả thiên tai xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông, công trình khẩn cấp về thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 5, số 10 gây ra trên các tuyến đường tỉnh do Sở Xây dựng quản lý	nt	nt	Bão số 5: Sạt lở taluy dương đất đá, sa bồi rãnh dọc, mặt đường, cống: 928 vị trí. Khối lượng khoảng 186.394m ³ . Sạt lở taluy âm: 29 vị trí với tổng chiều dài khoảng 646m. Hư hỏng các hạng mục tứ nón cầu, mặt đường, cống, rãnh dọc: 44 vị trí. Bão số 10: Sạt taluy dương, sạt lở đá lẫn, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc, sa bồi cống tại 803 vị trí với khối lượng khoảng 154.757m ³ ; trong đó có 39 vị trí sạt lở gây tắc đường. Sạt taluy âm tại 57 vị trí chiều dài khoảng 2.213m; Hư hỏng tứ nón cầu tại 04 vị trí; Hư hỏng mặt đường tại 31 vị trí; Sạt trượt, hư hỏng sân hạ lưu, mái taluy cống tại 09 vị trí; Hư hỏng rãnh dọc tại 04 vị trí.	Hốt dọn đất đá sạt lở taluy dương, sa bồi rãnh dọc, mặt đường, cống. Khắc phục xử lý các vị trí sạt lở taluy âm bằng kê rọ đá, tường chắn bê tông; Hoàn trả, khắc phục hư hỏng tứ nón cầu, mặt đường, rãnh dọc.	69.000	33.000	
	Công trình khắc phục hậu quả thiên tai, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, số 10 gây ra trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương do Sở Xây dựng quản lý	Sở Xây dựng	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng	Các bộ phao, xích, rùa phụ kiện và các báo hiệu đường thủy bị nước lũ cuốn trôi mất.	Bổ sung các bộ phao, xích, rùa phụ kiện và các báo hiệu đường thủy bị nước lũ cuốn trôi.	1.600	1.600	
II	Các công trình giao thông do cấp xã quản lý					194.200	159.200	
1	Xã Công Chính					1.100	1.100	
-	Cầu thôn Tân Chính, xã Công Chính	UBND xã Công Chính	nt	Cầu Tân Chính bắc qua Khe thuộc địa phận thôn Tân Chính, nằm trên tuyến đường trung tâm thôn Tân Chính, là đường BTXM rộng 5,0m. Cầu được xây dựng từ năm 1990, là cầu bản khẩu độ 3,4m, mố đá xây, bản BTCT. Cầu được xây dựng từ năm 1990, là cầu bản khẩu độ 3,4m, mố đá xây, bản BTCT. Do ảnh hưởng của hưởng của bão, lũ, nước từ khe dồn về lớn, đã làm mố cầu bằng đá xây được xây dựng đã lâu bị sạt lở hư hỏng nặng; tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT	Xây dựng cống bản BTCT khẩu độ 3,4m để thay thế cống cũ bị hư hỏng	1.100	1.100	
2	Xã Xuân Tín					70.000	35.000	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Cầu Mọ xã Xuân Tín	Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng; Thông báo số 196/TB-UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh	Cầu Mọ hiện đã bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhịp cầu (chỉ còn 02 móng), đứt 02 đoạn đường nối với móng cầu	- Xây dựng cầu mới bằng BT và BTCT DU'L với Chiều dài dự kiến móng $L_c=150$ m (sơ đồ nhịp 5×24 m), chiều rộng cầu $B_c=8,5$ m; mặt cầu $B_m=7,5$ m), tải trọng thiết kế HL 93, người đi 3×10^3 Mpa, cấp độ đồng đất: cấp 7; Tần suất thiết kế 1%. - Đường dẫn 2 đầu cầu chiều dài khoảng $L=1000$ m: Chiều rộng nền đường $B_n=7,5$ m; chiều rộng mặt đường $B_m=6,5$ m (bao gồm lề gia cố $2 \times 0,5$ m). Mặt đường láng nhựa.	70.000	35.000	
3	Xã Thành Vinh					2.500	2.500	
-	Đường Từ thôn Tây Hương đi thôn Thành Tân; Đường từ thôn Lê Cẩm 2 đi thôn Thành Trung; Đường thôn Mục Long	UBND xã Thành Vinh	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng	- Sạt lở taluy âm phía khe suối, chiều dài 80 m, độ cao chênh cao (10-12)m, lòng khe bị cuốn trôi, mái ta luy đường sạt vào đến đường giao thông, mặt đường rạn nứt 1/2 chiều rộng; - Sạt lở taluy âm phía khe suối 03 vị trí với tổng chiều khoảng 400 m, có vị trí vào 1/2 mặt đường; 01 vị trí sạt lở taluy dương với chiều dài 120 m. - Sạt lở ta luy âm dọc đường theo khe suối Hồ Bình Công với chiều dài khoảng 70m vào mặt đường khoảng 1m	Gia cố mái bằng tường kè/xếp rọ thép, đá hộc đến vai đường hoặc gia cố chân mái taluy âm tường chắn BTXM kết hợp rọ đá; mái taluy từ đỉnh tường chắn đến vai đường được gia cố bằng BTXM; bổ sung hộ lan ATGT; hoàn trả lại mặt đường hư hỏng	2.500	2.500	
4	Xã Cẩm Thạch					1.500	1.500	
-	Đường thôn Beo, Bọt dài 870m	UBND xã Cẩm Thạch	nt	Mặt đường Bê tông hư hỏng, sạt lở taluy âm (do di ven Sông Mã); hiện tại nhiều vị trí sạt lở ăn sâu vào mặt đường 1,2m	Xử lý khắc phục khẩn cấp sự cố sạt lở đường đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ tuyến đường	1.200	1.200	
-	Đường giao thông liên xã Từ đường Quốc lộ 217 đi thôn Muốt, xã Diên Hạ, chiều dài 5,8km	nt	nt	Sạt lở ta luy âm 1,4m, chiều sâu từ 3-15m vị trí từ H2 – H8. Sạt lở taluy dương 300m (vách núi cao đến 30m). Sạt lở mặt đường ăn sâu vào phần mặt đường từ 1-2m. Hư hỏng mặt đường, sạt lở taluy âm 420m từ H8 nối tiếp 420m. Sập 02 công qua suối dài 20m;	Hiện nay các đoạn sạt đang nằm trong dự án đầu tư Đường giao thông liên xã từ đường Quốc lộ 217 đi thôn Muốt, xã Diên Hạ. Dự án hiện chưa nghiệm thu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng; vì vậy đề nghị Chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung dự án đối với các vị trí sạt lở taluy âm. Trước mắt, chỉ xử lý các khối lượng sạt taluy dương.	300	300	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
5	Xã Minh Sơn					400	400	
-	Đường nối từ thôn Chò Tráng, xã Minh Sơn đi thôn Cao Sơn, xã Nguyệt Ấn	UBND xã Minh Sơn	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng	Sụt lún, sạt lở taluy âm rác với chiều dài khoảng 300m; trong đó sạt hỏng toàn bộ đoạn bắc qua suối Mô Âm dài khoảng 70m	Làm lại nền, mặt đường và cống thoát nước qua suối Mô Âm, kết cấu mặt đường bằng BTXM, chiều rộng mặt đường theo hiện trạng.	400	400	
6	Xã Ngọc Liên					7.500	7.500	
-	Cầu Lim Còm, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hoá	UBND xã Ngọc Liên	nt	Mưa lũ sau bão sập, cuốn trôi toàn bộ cầu	Xây dựng lại cầu dân sinh, đảm bảo đơn kết cấu BTCT, chiều rộng cầu B=(3,5-4,5)m, lòng cầu B=(3,0-4,0)m	7.500	7.500	
7	Xã Nguyệt Ấn					3.200	3.200	
-	Cầu Thôn Mết, xã Nguyệt Ấn	UBND xã Nguyệt Ấn	nt	Bê tông gia cố tứ nón mố cầu bị hư hỏng, xói lở mố cầu. Hiện đã cấm xe ô tô qua cầu	Bóc bỏ bê tông tứ nón mố cầu bị hư; Gia cố tứ nón mố cầu; bằng bê tông cốt thép; Kè gia cố	1.300	1.300	
-	Công trình trên đường Trần Nan từ Đám Vân Giang đi thôn Giới	nt	nt	Hiện trạng công trình cống bản dài 4m đã bị lũ cuốn trôi, sập gây đứt đường, đứt đường dẫn; đang thông xe tạm bằng các cây luống xếp lại với nhau	Hoàn trả xây dựng cống khẩu độ 4x4 mới	1.300	1.300	
-	Đường giao thông thôn Cao Sơn đi xã Minh Sơn	nt	nt	Sụt, trượt mất nền mặt đường, phương tiện cơ giới không đi qua được, chiều dài khoảng 70m, mặt đường cũ là BTXM	Đắp lại nền đường và xây dựng cống bản tại vị trí tụ thủy khu vực sạt trượt; hoàn trả lại mặt đường BTXM. Gia cố rọ đá chân mái ta luy đường	600	600	
8	Xã Như Thanh					600	600	
-	Trần Xuân Thành	UBND xã Như Thanh	nt	Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa lũ nước dâng cao, chảy xiết đã làm xói trôi, hư hỏng toàn bộ mái tràn BTXM phía hạ lưu; xói lở vào bên trong thân tràn	Hoàn trả lại phần hạ lưu tràn bị xói trôi, hư hỏng; đắp hoàn trả lòng tràn bị xói trôi.	600	600	
9	Xã Xuân Du					100	100	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Đường thôn 9 đi thôn 12 xã Xuân Du:	UBND xã Xuân Du	nt	Đường thôn 9 đi thôn 12 xã Xuân Du là tuyến đường chính kết nối giữa từ ĐT.514 và các khu dân cư (khoảng 100 hộ dân). Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa lũ nước dâng cao, chảy xiết nước qua cống (03 cống tròn đường kính 1,0m); phía hạ lưu cống dòng chảy bị uốn khúc, làm cho dòng chảy bị cuộn dòng gây ra làm cho đoạn đường giáp với cống bị sụt lún, hoàn toàn dải khoảng 20m (Bn=4,0m, mặt đường BTXM rộng 3,0m) ách tắc giao thông.	Đắp hoàn trả nề đường, hoàn trả mặt đường BTXM, kê rọ thép chống xói	100	100	
10	Xã Mậu Lâm					8.000	8.000	
-	Sửa chữa nâng cấp đường, làm cầu thôn Cầu Hồ, xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hoá	UBND xã Mậu Lâm	nt	- Đường tràn bị xói lở nghiêm trọng, mặt tràn bê tông bị xói lở và trôi làm hỏng 2/3 phía hạ lưu tràn, chiều dài 30m, rộng 4,5m, sâu 3m, nước lũ đã xoáy sâu vào lòng đất dưới nền đường bê tông; - Đầu tư xây dựng cầu tràn bằng BTCT với chiều dài dự kiến khoảng 30m	Đầu tư xây dựng cầu tràn bằng BTCT với chiều dài dự kiến khoảng 30m, tải trọng thiết kế HL93; bề rộng cầu Bc=(0,5+0,5+7,0)=8,0m và đường hai đầu cầu có quy mô đảm bảo quy mô đường GTNT cấp A (theo 2 TCVN 10380-2014): Chiều rộng nền đường Bn=6,5m; chiều rộng mặt đường Bm=3,5m; chiều rộng lề đường Bl=2x1,5=3,0m	8.000	8.000	
11	Xã Thanh Kỳ					1.100	1.100	
-	Đường thôn Hợp Tiến, xã Thanh Kỳ	UBND xã Thanh Kỳ	nt	Tuyến đường thôn Hợp Tiến xã Thanh Kỳ, là tuyến đường nối từ ĐT.529 qua thôn Hợp Tiến đi thôn Phú Quý (với khoảng 200 hộ dân). Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa lũ nước dâng cao, chảy xiết nước không thoát kịp qua cống (2 cống tròn đường kính 1,0m) đã làm xói trôi toàn bộ đoạn đường dài khoảng 15m gây ách tắc giao thông, cống tròn bị hư hỏng	Xây dựng cống bản BTCT khẩu độ 3,4m để thay thế cống bị hư hỏng, đảm bảo thoát nước khu vực, sửa chữa lại đoạn đường bê tông bị hư hỏng	1.100	1.100	
12	Xã Giao An					800	800	
-	Đường từ QL.15 đi xã Giao An, Nguyệt Ấn	UBND xã Giao An	nt	Tuyến đường nằm sát với tuyến sông âm; do mưa lũ làm sạt lở taluy âm, xói lõng vào mép đường, sập đổ hệ thống hộ lan tôn lượn sóng	Kê rọ đá, đắp đất, gia cố lề, lắp dựng lại hệ than hộ lan tôn lượn sóng đảm bảo giao thông.	800	800	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
13	Xã Yên Khương					3.570	3.570	
-	Cầu tràn bản Bôn	UBND xã Yên Khương	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng	Trần bản Bôn là tràn liên hợp, cống tràn là loại cống bản 2x5,4m, bề rộng tràn B=6m. Hiện trạng tràn vẫn đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông; tuy nhiên, mái tràn phía hạ lưu (cả 02 đầu) đã bị lũ cuốn trôi và xói lõng vào nền đường đầu tràn dài khoảng 40m nước tạo thành hàm ếch nguy cơ sập, sụt mặt tràn. Trần Bản Bôn nằm ngay trên tuyến đường chính của xã, ngay trung tâm xã kết nối nhiều khu dân cư, Đồn Biên Phòng, công an xã	Gia cố mái tràn phía hạ lưu (02 bên cống tràn) bằng BTCT, chân khay bằng BTXM (dài khoảng 50m), đắp đất nền đường đầu tràn	200	200	
-	Cống tràn huổi Phay bản Xăng Hăng	nt	nt	Hiện trạng là đường tràn liên hợp, cống tràn 2(1x1)m đã bị xuống cấp; phía thượng lưu đã bị đất đá bồi lấp hoàn toàn (khối lượng bồi lấp có kích thước 25x30x3)m; cống bị tắc; mái tràn hạ lưu bị xói trôi tạo thành hàm ếch dài khoảng 30m; nguy cơ bị sụt đường tràn	Thanh thải dòng chảy khoảng 2.250m3 đất đá; Gia cố lại mái tràn, chân khay thượng, hạ lưu bằng BTXM (cả 2 bên) dài 70m; Đắp đất đường tràn	320	320	
-	Cống tràn suối Hao bản Xăng Hăng	nt	nt	Hiện trạng qua suối bằng cống tròn khẩu độ D1500; hiện cống đã bị nước lũ cuốn trôi và hư hỏng hoàn toàn; đường hiện đang bị đứt đường và đang bị chia cắt 119 hộ dân, đồn biên phòng	Đầu tư tràn liên hợp: 1. Phần cống bản: khẩu độ 5,4m, Phần đường tràn 2 phía: khoảng 60m	2.900	2.900	
-	Cống qua đường suối Hua tá bản Xăng Hăng	nt	nt	Hiện trạng là đường tràn liên hợp, cống bản 3x3m (mặt cống tràn rộng B=3m); mô M2 đã bị lún, xô lệch mất tác dụng; đường đầu tràn phía mô M2 đã bị xói lõng, nguy cơ dầm bản và đường tràn bị sập hoàn toàn; nguy cơ mất an toàn giao thông	Làm lại 01 mô cống bản, bản mặt cống và đường tràn bằng BTXM dài 20m và gia cố mái tràn 02 bên dài 20m	150	150	
14	Xã Yên Thắng					1.340	1.340	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Công trình tràn bản Con, xã Yên Thắng, tỉnh Thanh Hóa	UBND xã Yên Thắng	nt	Trần Bản Con là tràn liên hợp, cống tràn là loại cống bán 2x5,4m, bề rộng tràn B=6m. Hiện trạng đường tràn đã sụt lún, xói trôi phía đầu mố M1 (chiều dài xói trôi đường tràn khoảng 15m), các phương tiện không thể qua lại; mái tràn cả 02 bên đường tràn đã bị lũ cuốn trôi, nước xói vào đường đầu tràn tạo thành hàm ếch nguy cơ sập toàn bộ mặt tràn.	Làm lại đường đầu tràn phía mố M1 bao gồm: Gia cố mái tràn bằng BTCT, chân khay bằng BTXM (dài khoảng 40m cho cả 02 bên), đắp đất nền đường đầu tràn, làm mặt tràn bằng BTXM khoảng 120m ² ; kê ốp mái đường phía thượng lưu dài khoảng 25m (cao 15m). Gia cố mái tràn, chân khay hạ lưu phía mố M2 bằng BTCT dài khoảng 20m; đắp đất đường đầu tràn	600	600	
-	Xây dựng khẩn cấp Cầu bản Vịn, xã Yên Thắng, tỉnh Thanh Hóa	nt	nt	Cầu Bản Vịn, xã Yên Thắng là công trình đầu tư xây dựng thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (cầu có bề rộng toàn cầu Bc=4m, Bxc=3m, đang còn tốt). Hiện trạng tứ nón cầu phía mố M2 (gia cố bằng bê tông xi măng) và đoạn đường đầu cầu giáp mố M2 đã bị sạt lở 02 bên, nguy cơ đứt đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an toàn công trình cầu	- Gia cố lại tứ nón cầu phía mố M2 bằng BTCT, chân khay bằng BTXM (mái taluy cao khoảng 20m); đắp đất tứ nón mố M2. Làm lại đoạn đường đầu cầu dài khoảng 15m (bao gồm bản giảm tải) và làm lại mặt đường đầu cầu bằng BTXM dài khoảng 15m, rộng 4m.	740	740	
15	Xã Bá Thước					400	400	
-	Đường giao thông khu phố Sán, xã Bá Thước	UBND xã Bá Thước	nt	Sụt lún taluy âm 01 vị trí chiều dài khoảng (25 - 30)m, chênh cao mặt đường với chân taluy (5-7)m; xói lở nguy cơ sập mặt đường BTXM, xói taluy âm đoạn dài 6m, vỡ sập cống chắn nước phía thượng lưu.	Xây dựng tường chắn chân taluy kết hợp gia cố mái bằng BTXM hoặc đá hộc xây; khôi phục mặt đường, lề đường, taluy nền đường	400	400	
16	Xã Thiết Ống					1.100	1.100	
-	Đường tràn nối từ QL.15 sang ĐT. 518E tại thôn Thúy, xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa.	UBND xã Thiết Ống	nt	Đường tràn giao thông thôn Thúy bị lũ cuốn trôi phía ĐT.518E khoảng (20-25)m và toàn bộ chân khay, đáy cống của sân tiêu năng bị cuốn trôi; xói lở hàm ếch phía hạ lưu mái tràn khoảng 15m.	Hoàn trả lại đường đầu tràn có gia cố mái và chân khay bằng BTXM; đồng thời bổ sung thêm cống bán tương tự như cống trong tràn cũ để tăng cường khả năng thoát lũ vào vị trí lòng suối mới bị mưa lũ mở rộng; bổ sung hệ thống cảnh báo ngập nước, ATGT	1.100	1.100	
17	Xã Cổ Lũng					1.300	1.300	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Đường giao thông các đoạn đi qua thôn Âm Hiều; thôn Lộng đi thôn La Ca; thôn La Ca đi thôn Tền Mới	UBND xã Cổ Lũng	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng	Đoạn thôn Âm Hiều: Ta luy dương bị sạt lở làm đầy trời mặt đường bê tông xi măng và rãnh dọc thoát nước bị sập, nước đọng lại trên mặt đường. Chiều dài cung trượt khoảng 70m, cao khoảng 12m; đường bê tông và rãnh thoát nước bị hư hỏng (30-40)m, rộng 4m . Đoạn thôn Lộng đi thôn La Ca: Taluy âm sạt lở, xói sâu vào mặt đường BTXM, chiều dài khoảng 35m, chênh cao mặt đường với chân taluy khoảng (2-3)m. Đoạn thôn La Ca đi thôn Tền Mới: Taluy âm sạt lở, xói sâu vào mặt đường BTXM, chiều dài khoảng (35-40)m, chênh cao mặt đường với long suối khoảng (3-5)m	1. Đào, hót đất sụt phía ta luy dương; tạo rãnh dọc đất kết hợp xếp rọ thép đá học kiểu tường chắn phía chân ta luy dương nhằm chắn việc trượt/trượt bùn, sét, đất, đá lăn ra đường; hoàn trả, sửa chữa lại mặt đường BTXM. 2.Đắp hoàn trả nền đường và mái ta luy, gia cố mái bằng đá học xây/BTXM; hoàn trả, sửa chữa lại mặt đường BTXM. 3. Gia cố chống xói chân và mái ta luy bằng rọ thép đá học/BTXM; hoàn trả, sửa chữa lại mặt đường BTXM.	1.300	1.300	
18	Xã Pù Luông					7.000	7.000	
-	Kè chống sạt lở tuyến đường trục xã đoạn qua thôn Đôn, xã Pù Luông.	UBND xã Pù Luông	nt	Đây là tuyến đường trục chính của vùng du lịch Pù Luông, chiều rộng mặt đường (5,5-7)m, kết nối vào các điểm du lịch và các cơ sở lưu trú trên địa bàn; khu vực dân cư đông đúc. Có 03 điểm sạt lở taluy âm gồm: 01 vị trí sạt mất 1/2 mặt đường, chiều dài khoảng 60m, chiều sâu taluy âm khoảng (12-15)m; 01 vị trí sạt mất 1/3 mặt đường, chiều dài khoảng 40m, chiều sâu taluy (7-8)m; 01 vị trí sạt vào 1/2 mặt đường, hiện đang là cung trượt có nguy cơ sạt tiếp, chiều dài 70m, chiều sâu khoảng (10-12)m	Đề xuất xây dựng tường BTXM chân taluy để giữ ổn định móng; đắp đất, gia cố mái BTXM; hoàn trả, khôi phục mặt đường phần bị sạt lở; bổ sung hệ thống hệ lan, ATGT.	7.000	7.000	
19	Xã Diên Lư					600	600	
-	Cầu thôn Dầm Tám xã Diên Lư	UBND xã Diên Lư	nt	Cầu nằm trên đường giao thông nối thôn Diên Lý và thôn Dầm Tám; hiện trạng cầu sụt lún tứ nón	Bổ sung chân khay, hoàn trả lại kết cấu cầu	600	600	
20	Xã Diên Quang					3.000	3.000	
-	Xử lý hư hỏng 03 tràn (thôn Chiềng Má, thôn Lau, Chiềng Mung) bị hư hỏng nặng	UBND xã Diên Quang	nt	- Tràn thôn Chiềng Má bị cuốn trôi đứt đường khoảng 200m, phần đường còn lại sạt lở ta luy; - Tràn thôn Lau dài khoảng 130m đã bị cuốn trôi hoàn toàn khoảng 35m, phần còn lại đã bị hư hỏng nặng, nước chảy xiết gây cô lập hoàn toàn thôn Lau (141 hộ) với trung tâm xã. - Tràn Chiềng Mung sạt lở mái tràn khoảng 20m và ta luy âm đường đầu tràn khoảng 30m	Hoàn trả lại đường đầu tràn có gia cố mái và chân khay bằng BTXM; đồng thời bổ sung thêm công bản tương tự như công trong tràn cũ để tăng cường khả năng thoát lũ vào vị trí lòng suối mới bị mưa lũ mở rộng; thanh thải đất, đá bồi lập trước, trong và sau dòng chảy của công trong tràn; hoàn trả lại mặt đường tràn BTXM; bổ sung hệ thống cảnh báo ngập nước, ATGT	3.000	3.000	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
21	Xã Quý Lương					1.300	1.300	
-	Đường tràn thôn Mật Thành, xã Quý Lương	UBND xã Quý Lương	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng; QĐ số 3096/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đường tràn thôn Mật Thành dài 50m, rộng (5-5,5)m, trôi đứt chiều dài khoảng 30m đầu phía thôn Mật Thành phát sinh, mở rộng lòng suối sâu hơn so với lòng cống trong tràn cũ; cống trong tràn khẩu độ B=5,4m chưa bị hư hỏng. Do khẩu độ cống thoát nước của tràn cũ hiện nay chế độ dòng chảy và mực nước có thay đổi so với trước đây nên khi mưa kéo dài, đường tràn thường xuyên bị ngập nước.	Hoàn trả lại đường đầu tràn có gia cố mái và chân khay bằng BTXM; đồng thời, bổ sung cống bản tương tự như cống trong tràn cũ để tăng cường khả năng thoát lũ vào vị trí lòng suối mới bị mưa lũ mở rộng; hoàn trả lại mặt đường tràn BTXM; bổ sung hệ thống cảnh báo ngập nước, ATGT	1.300	1.300	
22	Xã Nam Xuân					2.400	2.400	
-	Đường giao thông bản Đôn Pù, xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa.	UBND xã Nam Xuân	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng	Đây là tuyến đường duy nhất để nhân dân đi lại, kết nối với địa bàn khác. Bản có 54 hộ, với 251 nhân khẩu; Bản Đuin Pù có 1 điểm Trường Mầm non và điểm trường tiểu học (lớp 1+2) học tại bản. Do mưa, lũ gây sạt trượt taluy âm sâu vào mặt đường có nguy cơ đứt đường.	Kè rọ đá kết hợp đắp đất taluy âm, hoàn trả mặt đường BTXM	500	500	
-	Cầu bản Bút Xuân, xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa	nt	nt	Cầu Bút Xuân phục vụ cho nhân dân trong bản và 1 phần nhân dân bản Bút qua lại. Bản Bút Xuân gồm 150 hộ và 673 khẩu. Trôi cây cầu bắc qua suối với chiều dài khoảng 12m.	Hoàn trả mố cầu, dầm bản cầu dân sinh bị xói trôi	1.500	1.500	
-	Đập tràn bản Bút, xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa.	nt	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng	Tuyến đường qua tràn bản Bút phục vụ cho 106 hộ và 482 khẩu; đồng thời, cầu tràn bản Bút là đường duy nhất xe oto có thể đi vào khu du lịch cộng đồng của xã Nam Xuân (Bản Bút). Do mưa, lũ gây hư hỏng chân khay, mái tràn BTXM; Sụt lở một phần đoạn đường tràn	Hoàn trả đường đầu tràn bằng BTXM; Hoàn trả mái tràn kết hợp chân khay	400	400	
23	Xã Thiên Phú					1.160	1.160	
-	Đường giao thông từ bản Chiềng đi bản Bâu xã Thiên Phú,	UBND xã Thiên Phú	nt	Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 12,650km; điểm đầu giao với QL15C, điểm cuối giao với giành giới đất bản Sùa, xã Sơn Điện phục vụ phát triển kinh tế, kết nối giao thông của các địa phương tỉnh Thanh Hóa. Do mưa lũ gây sạt lở taluy âm, ăn sâu vào nền đường	- Đối với đoạn nền, mặt đường bị sạt lở taluy âm: Kè rọ đá kết hợp đắp đất (L=50m). - Hoàn trả mái tràn kết hợp chân khay BTXM, chiều dài L = 15m	600	600	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Đường giao thông từ bản Chong đi bản Sải xã Thiên Phú	nt	nt	Tuyến đường kết nối Trung tâm xã với khu dân cư bản Sải (phục vụ đi lại cho 135 hộ bản Sải); do mưa lũ xói lòng gây sạt lở taluy âm, hư hỏng hoàn toàn khoảng 100m mặt đường.	Hoàn trả mặt đường BTXM; kè rọ đá kết hợp đắp đất taluy âm	560	560	
24	Xã Trung Thành					1.100	1.100	
-	Đường giao thông từ bản Chiềng đi bản Sạy	UBND xã Trung Thành	nt	Tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân bản Tang, bản Sạy và bản Chiềng (gồm 264 hộ và 1.036 khẩu). Do mưa, lũ làm sạt lở taluy dương tắc đường và sạt lở taluy âm sát mép đường nhựa	Hót đất sạt taluy dương mặt đường; Kè rọ đá kết hợp đắp đất taluy âm	1.100	1.100	
25	Xã Xuân Chinh					12.000	12.000	
-	Tuyến đường từ xã Xuân Chinh đi xã Thắng Lợi	UBND xã Xuân Chinh	nt	Tuyến đường từ xã Xuân Chinh đi xã Thắng Lợi có chiều dài khoảng 5,4km, nền đường rộng 5,0 - 6,5m, mặt đường láng nhựa rộng từ 3,5 - 5,0m; trong đó đoạn qua địa phận xã Xuân Chinh có chiều dài 2,5km; nền đường rộng từ 5, Do mưa lớn đã làm xói lở hư hỏng nặng nền, mặt đường khoảng là 610m, nhiều đoạn bị xói lở nặng tạo thành rãnh sâu, có vị trí sâu khoảng 4m, rộng 1,5 - 3m dọc tuyến đường; hệ thống rãnh thoát nước dọc bằng đá xây (kích thước đáy rãnh B=0,4m) hai bên tuyến cuốn trôi hư hỏng. Các vị trí cống ngang bị đất đá vùi lấp; một số vị trí ta luy âm bị sạt lở. Hiện nay, các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn tuyến.	Đầu tư xây dựng, hoàn trả nền đoạn tuyến bị hư hỏng; mặt đường bằng BTXM; hoàn trả rãnh thoát nước dọc có tiết diện đảm bảo thoát nước khi có mưa lũ lớn; sửa chữa, thay thế một số cống có khẩu độ đảm bảo thoát nước; xử lý gia cố mái ta luy âm tại các vị trí bị sạt lở,...	9.500	9.500	
-	Đường khu Đồng Púng thôn Chẽ Dài, xã Xuân Chinh	nt	nt	Đường khu Đồng Púng thôn Chẽ Dài có điểm đầu giao với tuyến đường xã tại cầu sông Đát đi đội 4 thôn Chẽ Dài, là tuyến đường độc đạo phục vụ nhu cầu đi lại của 35 hộ dân với 140 nhân khẩu; tuyến đường nằm dọc với sông Đát; do mưa lớn, nước lũ dâng cao đã làm xói lở ta luy âm vào nền, xói lòng vào mặt đường BTXM trên 02 đoạn tuyến dài khoảng 170m; đặc biệt do dòng chảy mạnh, thúc vào nền đường, làm sụt lở hoàn toàn, gây đứt đường đoạn tuyến dài khoảng 80m, sâu khoảng 4 - 5m.	- Đối với đoạn sạt lở ta luy âm: kè rọ thép đá học mái ta luy âm, đắp đất hoàn trả, hoàn trả mặt đường BTXM.- Đối với đoạn tuyến bị hư hỏng đứt gãy hoàn toàn: đắp hoàn trả nền đường, kè rọ thép đá học dọc bờ sông, hoàn trả mặt đường BTXM, bổ sung hệ thống ATGT.	2.500	2.500	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
26	Xã Yên Nhân					5.880	5.880	
-	Xử lý sạt lở ta luy dương một số tuyến đường trên địa bàn xã Yên Nhân bị chia cắt do bão số 5 và mưa lũ gây ra	UBND xã Yên Nhân	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng; Văn bản số 16288/UBND-CNXXDKH ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh, QĐ số 2952/QĐ-UBND ngày 31/8/2025, CV số 511/UBND-KT ngày 07/10/2025 của UBND xã Yên Nhân	Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Kajiki) năm 2025 và mưa lũ gây ra trên các tuyến đường, xã, thôn bản trên địa bàn xã Yên Nhân làm sạt lở đất, đá taluy dương; sa bồi mặt đường, gây ách tắc giao thông nhiều ngày trên các tuyến đường vào thôn Khong đi thôn Mỹ và đường vào thôn Mỏ	Hót đất đá sạt trượt ta luy dương gây đường trên các tuyến, đảm bảo giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các cháu đến trường	1.230	1.230	
-	Đường tràn thôn Mỏ xã Yên Nhân	nt	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng; QĐ số 2952/QĐ-UBND ngày 31/8/2025	Đường tràn thôn Mỏ nằm trên tuyến có điểm điểm đầu nối từ QL47 đi thôn Mỏ, phục vụ nhu cầu đi lại của 88 hộ dân, đây là tuyến đường chính kết nối khu dân cư thôn Mỏ với tuyến đường QL47; do ảnh hưởng bão lũ, đã làm đường tràn thôn Mỏ bị hư hỏng, đường đầu tràn bị sạt lở chiều dài khoảng 20m; chân khay, mái tràn phía hạ lưu bị xói trôi, hư hỏng, xói lở đất đắp mái tràn và xói lòng vào thân tràn	Gia cố, hoàn trả chân khay, mái tràn; gia cố đường đầu tràn bằng rọ thép đá học, đắp đất hoàn trả mái tràn và lòng tràn, phía hạ lưu; thanh thải dòng chảy	300	300	
-	Đường tràn thôn Mỹ xã Yên Nhân	nt	nt	Đường tràn thôn Mỹ nằm trên tuyến đường từ QL47 đi thôn Mỹ và thôn Khong, phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân thôn Mỹ và thôn Khong tổng 02 thôn 400 hộ dân. Do ảnh hưởng bão lũ, đã làm đường tràn thôn Mỹ bị hư hỏng nặng; toàn bộ phần chân khay, mái tràn (phía QL.47) hạ lưu bị sạt, lở hư hỏng hoàn toàn, tường cánh cổng trong tràn bị xói trôi, đất đắp trong lòng tràn bị xói lở vào thân tràn khoảng 2/3 chiều rộng mặt tràn; phần chân khay tràn phía thôn Mỹ bị xói trôi mái tràn phía hạ lưu, phần đường đầu tràn bị sạt sạt vào sát mặt đường gây mất an toàn cho công trình và ATGT	Gia cố, hoàn trả chân khay, mái tràn bằng phía hạ lưu bằng BTXM; gia cố đường đầu tràn bằng rọ đá học học, đắp đất hoàn trả lòng tràn, mái tràn phía hạ lưu; thanh thải dòng chảy.	500	500	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Xử lý chống sạt lở bờ suối khu nhà văn hoá thôn Na Nghịu xã Yên Nhân	nt	nt	Nhà Văn hoá thôn Na Nghịu nằm giáp với suối Na Nghịu, khu vực ngã ba của hai dòng suối; nằm tại khu vực phía hạ lưu cầu Na Nghịu. Do ảnh hưởng bão lũ, nước dâng cao, chảy xiết đã làm sạt lở bờ suối vào đến nhà Văn hoá thôn Na Nghịu, nguy hiểm đến công trình nhà và không đảm bảo an toàn cho việc sinh hoạt cộng đồng của nhân dân thôn Na Nghịu.	Xây dựng tường kè chống xói, bảo vệ, chống sạt lở khu đất nhà văn hoá bằng tường kè BTXM dài khoảng 120m, chiều cao tường kè khoảng 3,0m.	3.850	3.850	
27	Xã Vạn Xuân					15.500	15.500	
-	Cầu Tà Pé thôn Hang Cáo đi các thôn Quan, Nhông, Khăm xã Vạn Xuân	UBND xã Vạn Xuân	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng; Thông báo số 196/TB-UBND ngày 07/10/2025	Cầu dân sinh Tà Pé bắc qua sông Nhông, nằm trên tuyến đường kết nối giao thông thôn Hang Cáo với các thôn Quan, Nhông, Khăm (gồm có 514 hộ dân với 2.606 nhân khẩu) và trung tâm xã, là tuyến giao thông phục vụ nhân dân đi lại và học sinh đi học đến khu lẻ của Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Vạn Xuân; hiện trạng cầu là BTCT có 8 nhịp, dài 40m (chiều dài toàn cầu dài khoảng 52m), chiều rộng cầu 1,75m (phần xe chạy rộng 1,4m), lan can thép, đường 2 đầu cầu là đường BTMX rộng 3,0m, Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa lũ dâng cao, chảy xiết đã làm cầu bị hư hỏng, sập gãy trụ, nhịp, lan can sắt bị cuốn trôi	Đầu tư xây dựng cầu BTCT, chiều dài cầu khoảng 56m; bề rộng toàn cầu 7,0m (Bxc=6,0); phần đường đầu cầu bằng BTXM, Bn=6,0m, Bm=3,5m	15.000	15.000	
-	Đường tràn Cang Khèn xã Vạn Xuân	nt	CV số 9036/SXD-QLHT ngày 12/10/2025 của Sở Xây dựng	Đường tràn Cang Khèn qua sông Luộc, nằm trên tuyến đường thôn Cang Khèn là tuyến đường độc đạo phục vụ nhu cầu đi lại của 20 hộ dân (87 nhân khẩu) để kết nối với khu vực trung tâm của thôn. Mặt tràn bê tông rộng 6,0m; thoát nước bằng cống bản 2x2,4m; đường đầu tràn là BTXM rộng 3,5m. Do ảnh hưởng của mưa lũ đường tràn bị hư hỏng nặng; mái tràn phải hạ lưu một số vị trí bị cuốn trôi và xói trôi phần đất đắp lòng sâu vào thân tràn; đường đầu tràn bị xói trôi, hư hỏng khoảng 40m	Gia cố, hoàn trả chân khay, mái tràn; gia cố đường đầu tràn bằng rọ thép đá học, đắp đất hoàn trả mái tràn và lòng tràn; hoàn trả đường đầu tràn bị xói trôi	500	500	
28	Xã Bát Mọt					14.850	14.850	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Tuyến đường nối quốc lộ 47 đi thôn Ruộng xã Bát Mọt	UBND xã Bát Mọt	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng; QĐ số 2952/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tuyến đường nối quốc lộ 47 đi thôn Ruộng xã Bát Mọt có chiều dài khoảng 4km; là tuyến đường độc đạo nối thôn Ruộng 50 hộ dân) với trung tâm xã Bát Mọt; nền đường rộng 5,0m, mặt đường bê tông rộng 3,0m; tuyến đường nằm giáp với suối Luồng. Do ảnh hưởng bão lũ, nước dâng cao, chảy xiết đã làm tuyến đường bị sạt lở, đứt đường tại 07 vị trí dài 760m; xói trôi, hư hỏng 02 đường tràn; sạt lở mái ta luy âm dài khoảng 205m.	Hoàn trả nền mặt đường tại các đoạn bị xói trôi đứt đường; gia cố, hoàn trả 02 đường tràn bị hư hỏng; xử lý gia cố mái ta luy âm bằng tường chắn hoặc kè rọ thép đá học tại các vị trí sạt lở ta luy âm, đắp đất hoàn trả nề, mặt đường; bổ sung 01 cống khẩu độ 1,5m tại vị trí khe tụ thủy chưa có cống gây đứt đường.	9.500	9.500	
-	Xử lý sạt lở tuyến đường từ thôn Cạn đi thôn Chiềng xã Bát Mọt	nt	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng; QĐ số 2952/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tuyến đường từ thôn Cạn đi thôn Chiềng xã Bát Mọt có chiều dài khoảng 2km; nền đường rộng 6,0m, mặt đường bê tông rộng 4,0m; tuyến đường nằm giáp với suối Luồng. Do ảnh hưởng bão lũ, nước dâng cao, chảy xiết đã làm tuyến đường bị sạt lở ta luy âm vào đến mép đường BTXM và xói lòng vào mặt đường tại 02 vị trí với chiều dài khoảng 90m.	Gia cố tại các vị trí sạt lở mái ta luy âm bằng kè rọ thép đá học, đắp hoàn trả nền đường mái ta luy	1.850	1.850	
-	Đường tràn thôn Phổng xã Bát Mọt	nt	nt	Đường tràn thôn Phổng xã Bát Mọt nằm trên đường từ QL.47 đi thôn Phổng. Do ảnh hưởng bão lũ, đã làm đường tràn thôn thôn Phổng bị xói trôi, hư hỏng mặt tràn dài khoảng 60m và mái tràn phải hạ lưu, đất đắp trong trong bị xói trôi.	Gia cố, hoàn trả chân khay, mái tràn, mặt tràn bị xói trôi bằng BTXM, BTCT; bổ sung cống bản khẩu độ 3,4m để thoát nước qua tràn; đắp hoàn trả lòng tràn.	3.500	3.500	
29	Xã Thanh Phong					1.050	1.050	
-	Cầu Quang Hùng, thôn Quang Hùng, xã Thanh Phong	UBND xã Thanh Phong	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng	Cầu Quang Hùng, thôn Quang Hùng, xã Thanh Phong nằm trên tuyến đường xã kết nối từ tuyến ĐT.520B vào thôn Quang Hùng, xã Thanh Phong; công trình được đầu tư xây dựng thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hiện trạng, tứ nón cầu phía mố M1 (gia cố bằng bê tông xi măng) và đoạn đường đầu cầu Quang Hùng phía mố M1 đã bị sạt lở, sụt đường đầu cầu, nguy cơ ảnh hưởng an toàn công trình cầu, đã gây đứt đường và hiện UBND xã Thanh Phong đã thực hiện các biện pháp cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu	- Gia cố lại tứ nón cầu phía mố M1 bằng BTCT, chân khay bằng BTXM (mái taluy cao khoảng 15m); đắp đất tứ nón mố M1.- Làm lại đoạn đường đầu cầu dài khoảng 20m (bao gồm bản giảm tải) và làm lại mặt đường đầu cầu dài khoảng 20m, rộng 4m.	1.050	1.050	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
30	Xã Thượng Ninh					400	400	
-	Tuyến đường Thượng Ninh- Cát Tân	UBND xã Thượng Ninh	nt	Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa lũ làm sạt lở ta luy âm sâu vào 1/3 mặt đường, chiều dài 30m, sạt lở thẳng đứng sâu khoảng 6m;	Kè rọ thép đá học, đắp đất hoàn trả nền đường, hoàn trả mặt đường hư hỏng	120	120	
-	Tuyến đường Đồng Chanh- Tiến Thành	nt	nt	Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa lũ làm sạt lở ta luy âm tại 4 vị trí dài 36m, hư hỏng hạ lưu sân công (01 công)	Kè rọ thép đá học, đắp đất hoàn trả nền đường, hoàn trả mặt đường hư hỏng; sửa chữa hư hỏng hạ lưu sân công	100	100	
-	Trần Ông Đông trên đường Thanh Niên thôn Vân Tiến	nt	nt	Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa lũ làm tràn Ông Đông bị hư hỏng mái tràn, xói lòng vào lòng tràn khoảng 1/2 đường tràn; chiều dài 32m; chiều sâu 3,2m	Xếp rọ đá bảo vệ mái ta luy, đắp cuối sỏi hoàn trả lòng tràn và mái tràn bị xói lở; lớp trên giáp với mặt tràn, bằng lớp bê tông nghèo mác 100#, dày 50cm.	180	180	
31	Xã Tam Chung					950	950	
-	Kè đường từ cầu bản Lát đi mốc G3 xã Tam Chung, đoạn bản Poọng	UBND xã Tam Chung	nt	Tuyến giao thông kết nối từ bản Lát (trung tâm xã) đi bản Poọng và bản Ôn qua khu dân cư (114 hộ dân, 704 nhân khẩu), điểm Trường tiểu học khu Ôn, điểm Trường MN khu Ôn và Trạm biên phòng Tam Chung, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Do mưa, lũ gây sạt lở taluy âm, có nguy cơ sạt lở mất đường và ảnh hưởng khu dân cư	Kè rọ đá kết hợp đắp đất taluy âm	950	950	
32	Xã Quan Sơn					1.000	1.000	
-	Xử lý vị trí sạt lở taluy dương tại lý trình khoảng Km0+750 bên trái tuyến đường từ Trung tâm xã Quan Sơn đi xã Tam Lư	UBND xã Quan Sơn	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng; QĐ số 2827/QĐ-UBND ngày 21/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Sạt lở taluy dương lấp toàn bộ nền mặt đường, gây tắc đường	Hót đất sạt taluy dương mặt đường	1.000	1.000	
33	Xã Mường Mìn					4.000	4.000	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Đường Đường giao thông từ QL217 đi bản Yên, xã Mường Mìn, tỉnh Thanh Hóa	UBND xã Mường Mìn	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng	Tuyến đường duy nhất kết nối từ QL 217 và UBND xã đi bản Yên với 141 hộ với 686 khẩu và Đồn Biên phòng Mường Mìn và điểm trường mầm non và điểm trường tiểu học tại bản Yên. Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm 2025, trên tuyến đường đã chịu ảnh hưởng nặng nề, sạt lở taluy dương 5 vị trí, taluy âm 4 vị trí; trong đó có 2 vị trí sạt lở taluy âm tại bản Yên sạt lở vào 2/3 mặt đường gây đứt đường và 01 vị trí tại bản mìn sạt lở hết mặt đường và kè, người và phương tiện tham gia giao thông không thể đi lại qua khu vực này.	- Kè rọ đá kết hợp đắp đất taluy âm; hoàn trả lại mặt đường láng nhựa, cống bản thoát nước 1,5m - Đoạn qua khu dân cư: Đắp đất taluy âm kết hợp gia cố mái và chân khay bằng BTXM	2.400	2.400	
-	Đường tuần tra cơ động lên đường tuần tra biên giới	nt	nt	Là tuyến đường duy nhất để phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm tra an ninh biên giới cũng như phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm 2025, trên tuyến đường đã chịu ảnh hưởng nặng nề, sạt lở taluy dương 14 vị trí, taluy âm 2 vị trí; trong đó có 2 vị trí sạt lở taluy âm sạt lở vào 2/3 mặt đường gây đứt đường, hiện nay tuyến đường này người và phương tiện không thể đi lại qua khu vực này	Hốt đất sạt taluy dương mặt đường; kè rọ đá kết hợp đắp đất	400	400	
-	Cầu dân sinh bản Mìn, xã Mường Mìn, tỉnh Thanh Hóa	nt	nt	Là tuyến đường duy nhất kết nối với khu tái định cư bản Mìn và bản Luốc luốc với số hộ dự kiến bố trí là 81 hộ, hiện nay khu tái định cư đang thi công bị chia cắt khi cầu dân sinh bị hỏng, do đó ảnh hưởng đến tiến độ thi công cũng như ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân khi thu hoạch lúa bên kia cầu. Cầu dân sinh bản Mìn là cầu bê tông rộng 2,5m, dài 30m, nối với khu tái định cư bản Luốc Lầu và Bản Mìn hiện đang thi công, do ảnh hưởng của bão số 5, 10 cầu bị sạt hoàn toàn ập 2 mô cầu, sạt hoàn toàn đường nối với mô cầu, sạt lở nặng, là tuysn đường duy nhất sang khu tái định cư đang xây dựng	Hoàn trả mố, tứ nón đường đầu cầu chiều dài; gia cố mái thượng, hạ lưu	1.200	1.200	
34	Xã Na Mèo					7.000	7.000	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Sạt lở bờ hữu suối Son đoạn qua Khu tái định cư bản Sa Ná, xã Na Mèo	UBND xã Na Mèo	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng; Thông báo số 196/TB-UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh; quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phạm vi tuyến đường đoạn sát khu tái định cư Sa Ná bị sạt lở với chiều dài trên 100m, trong đó sạt lở hoàn toàn khoảng 28m không đi lại được. Ở phần mái ta luy dương của đoạn đường trên, cũng đang xảy ra hiện tượng sạt lở, nằm phía trên là khu tái định cư bản Sa Ná,	Xây dựng tuyến kè gia cố mái bờ hữu suối Son đoạn qua khu tái định cư Sa Ná. Xử lý bạt mái giảm nguy cơ sạt lở phần phía trên mái taluy dương tuyến đường. Hoàn trả mặt đường bê tông xi măng, bổ sung hệ thống hộ lan, an toàn giao thông.	7.000	7.000	
35	Xã Sơn Điện					2.300	2.300	
-	Đường tràn bản Na Hồ xã Sơn Điện	UBND xã Sơn Điện	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng	Tuyến đường qua đường tràn bản Na Hồ xã Sơn Điện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, học sinh các bản Na Hồ, Xuân Sơn với 198 hộ 921 nhân khẩu. Do mưa, lũ làm đường đầu tràn phía bờ hữu bị trôi hoàn toàn, gây mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.	Hoàn trả lại mái tràn và đường đầu tràn bị hư hỏng	300	300	
-	Đường tràn bản Bun xã Sơn Điện	nt	nt	Tuyến đường qua tràn bản Bun xã Sơn Điện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong bản Bun với 157 hộ 921 nhân khẩu (bên suối 15 hộ/58 khẩu). Do mưa, lũ đường đầu tràn phía bờ hữu bị trôi hoàn toàn (hiện tại người dân phải làm cầu luồng tạm để đi lại), gây mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.	Hoàn trả lại mái tràn và đường đầu tràn bị hư hỏng; gia cố rọ đá chống xói	2.000	2.000	
36	Xã Tam Thanh					2.500	2.500	
-	Công trình tràn bản Ngâm, xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa	UBND xã Tam Thanh	nt	Tuyến đường qua tràn bản Ngâm kết nối Trung tâm xã với khu dân cư bản Ngâm, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Do bão, lũ hư hỏng chân khay, mái gia cố BTCM; xói lòng chân khay BTXM làm sập đường tràn	Hoàn trả đường đầu tràn và mái tràn bằng BTXM kết hợp chân khay	500	500	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Kè chống sạt lở đường giao thông giáp suối Pa (đoạn kết nối bản Pa và các bản: Cha Lung, Phe) và đường	nt	CV số 9368/SXD-QLHT ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng	Tuyến đường giao thông giáp suối Pa kết nối Trung tâm xã với các bản Pa, bản Cha Lung, bản Phe. Do mưa, lũ làm sạt lở taluy âm, ăn sâu vào nền đường và hư hỏng chân khay, mái tràn, hư hỏng cống	- Đối với các đoạn nền, mặt đường bị sạt lở phía taluy âm: Tường chắn BTXM, Kè rọ đá kết hợp đắp đất đến vai đường.- Đối với các tràn bị hư hỏng: Hoàn trả mái tràn bằng BTXM kết hợp gia cố bằng chân khay- Sửa chữa hoàn trả các cống hư hỏng	2.000	2.000	
37	Xã Sơn Thủy					700	700	
-	Cầu suối Xía, xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa	UBND xã Sơn Thủy	nt	Tuyến đường giao thông qua tràn suối Xía kết nối Trung tâm xã với bản Muồng, bản Cóc. Do mưa, lũ tràn bị hư hỏng nghiêm trọng (xói lõng chân khay lòng cống bản, trôi chân khay mái gia cố phía hạ lưu đường tràn, sới hờ hàm ếch đường đầu tràn có nơi đến 3m, ...).	Hoàn trả mái tràn phía hạ lưu bằng BTXM kết hợp chân khay	700	700	
38	Xã Văn Nho					2.000	2.000	
-	Cầu dân sinh thôn Khả; Cầu tràn liên hợp Thôn Hiềng; Cầu dân sinh thôn Bo Thượng	UBND xã Văn Nho	nt	Sập, xói trôi các công trình cầu tràn trên địa bàn các thôn Khả, thôn Hiềng, thôn Bo Thượng	Khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn trả hư hỏng các công trình cầu, tràn	2.000	2.000	
39	Xã Thăng Lộc					1.500	1.500	
-	Tuyến đường từ xã Xuân Chinh đi xã Thăng Lộc	UBND xã Thăng Lộc	nt	xói lở hư hỏng nặng nền, mặt đường khoảng là 250m, nhiều đoạn bị xói lở nặng tạo thành rãnh sâu; hệ thống rãnh thoát nước dọc bằng đá xây hai bên tuyến cuốn trôi hư hỏng	Hoàn trả mặt đường, rãnh dọc	1.500	1.500	
40	Xã Tam Lư					1.500	1.500	
-	Đường tràn Bản Tình, bản Hạ	UBND xã Tam Lư	nt	Trôi cống, sạt lở thượng hạ lưu mái tràn bản Tình, bản Hạ	Khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn trả hư hỏng các công trình tràn	1.500	1.500	

**Phụ lục IV: Tổng hợp kinh phí hỗ trợ khắc phục, xử lý các công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai;
xây mới các khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND tỉnh)

Đvt: Triệu đồng

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
	Tổng cộng					290.770	290.770	
I	Các Công ty thủy nông					18.870	18.870	
1	Công ty TNHH MTV Sông Chu					8.950	8.950	
-	Khắc phục, sửa chữa Hệ thống tưới sông Mực (Kênh Chính, Kênh Nam, Kênh Bắc) với tổng chiều dài 815m	Công ty TNHH MTV Sông Chu	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT	Do ảnh hưởng của bão số 10 làm sạt trượt kênh Chính sông Mực các đoạn: K3+750 - K3+840H, K4+00 - K4+135T, K4+640 - K4+800T; sụt, lún, nứt cống chia nước Bắc Nam; vỡ Kênh Nam sông Mực đoạn K0+900 - K0+940T; K2+620 - K2+640H; K4+300 + K4+330H; K5+070 - K5+150T ; K5+090-K5+120H; K6+090 - K6+110H; K6+600 - K6+650T; K6+390 - K6+ 410T; sạt trượt Kênh Bắc Sông Mực đoạn K7+850-K7+930T; K8+100 - K8+140T; K8+270-K8+290T	Đào đất bờ kênh bị sạt trượt; đóng cọc tre hoặc bê tông, đá học gia cố nền móng; đắp đất hoàn thiện các đoạn bị sạt, trượt, vỡ, K=0,85; đổ lại BT mái, khóa mái kênh các tấm lát khóa mái bị vỡ, hư hỏng; đắp đất C2 áp trúc mái ngoài bờ kênh; đào, xử lý lún nứt tường bê tông đáy, tường bên cống chia nước và đắp đất hoàn thiện; đổ bê tông thay các cánh điều tiết bị nứt, vỡ.	4.300	4.300	
-	Sửa chữa hư hỏng Hồ Vững Sứ (xã Thành Vinh)	Công ty TNHH MTV Sông Chu	nt	Do ảnh hưởng của bão số 10 làm tường bê tông dốc tràn bị hư hỏng phía bờ hữu, mặt bê tông tràn, mái đá lát khan bên hông và mái đá thoát nước hạ lưu đập bị sạt, xói lở. Đoạn kênh tưới nằm ở sau tràn bị trôi từ K0+115- K0+140.	Đắp đất thân tràn đảm trị chặt, đổ bê tông cốt thép, làm tường cánh, làm tầng lọc ngược chân mái, lát lại mái đá thoát nước bị xói lở; làm lại đoạn kênh bị trôi bằng bê tông cốt thép	1.650	1.650	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Sửa chữa hệ thống cấp nước Pom Buôi trên địa bàn các xã: Pù Nhi, Tam Chung và Mường Lát	Công ty TNHH MTV Sông Chu	nt	Bê tông mặt đập, mái thượng, hạ lưu bị bong tróc, hư hỏng; cống xả cát bị lũng đáy; tuyến kênh đường ống Poom Buôi đoạn K2+500-:K2+540, K4+380-K4+530 và cục bộ một số điểm nhỏ khác bị đứt, gãy.	Bóc lớp bê tông mặt đập bị hư hỏng, bong tróc; đồ BTCT mặt đập, mái thượng, hạ lưu đập; xử lý lũng cống xả cát và mái thượng, hạ lưu đập phía bờ hữu; Đoạn kênh đường ống: Làm đường thi công, bóc lớp đất phong hóa, sinh lầy; đắp giạt cấp từ chân đồi lên bằng đất C2, đảm trệ chặt; đưa đường ống về vị trí cũ, hàn nối đường ống; trả lại mặt bằng.	3.000	3.000	
2	Công ty TNHH MTV Bắc Sông Mã					3.200	3.200	
-	Xử lý sự cố vỡ bờ hữu (đoạn từ K0+610 - K0+660) và sạt lở bờ kênh tiêu T2, xã Tổng Sơn	Công ty TNHH MTV Bắc Sông Mã	QĐ số 2975/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh; Thông báo số 196/TB-UBND ngày 07/10/2025	Do ảnh hưởng của bão số 5, đã xảy ra sự cố vỡ 50m bờ hữu kênh T2 (đoạn từ K0+610 - K0+660) và sạt lở 20m mái kênh T2. Sự cố nêu trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của 574 hộ dân của xã Tổng Sơn và xã Hoạt Giang, gây ngập úng, ảnh hưởng đến 700 ha lúa, 81 ha nuôi trồng thủy sản, 81 ha cây màu,..., ảnh hưởng đến vận hành và an toàn của tuyến kênh T2.	Xử lý sự cố vỡ, hàn khẩu bờ kênh	3.200	3.200	
3	Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã					6.720	6.720	
-	Kênh chính Nam - Hệ thống Bắc sông Chu - Nam sông Mã hồ Cửa Đạt	Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT	Do ảnh hưởng của bão số 5 gây sạt trượt mái ngoài bờ tả kênh chính Nam đoạn từ K2+115-:K2+205.	Đào bóc toàn bộ khối đất trượt, đào đất giạt cấp. Đắp hoàn trả mái, bờ kênh. Đổ bê tông tường chắn, lấp đặt rọ đá, đổ bê tông mái ngoài.	2.200	2.200	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Kênh chính Nam; Kênh chính Bắc và kênh B5A - Hệ thống Bắc sông Chu - nam sông Mã hồ Cửa Đạt	Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã	nt	Sạt trượt mái ngoài bờ tả kênh chính Nam các đoạn: từ K1+150-:-K1+190, đoạn K3+430-:-K3+475 và đoạn K3+540-:-K3+585; Sạt trượt mái ngoài bờ tả kênh chính Bắc đoạn từ K14+295-:-K14+380, đoạn từ K28+350-:-K28+370; lồng sục mái trong bờ hữu kênh chính Bắc đoạn từ K44+800-:-K44+807; K33+490 ÷ K33+50; K34+700 ; K39+400 ÷ K39+500; K44+800. Đổ sập tường kênh tưới B5A đoạn từ K0+020-:-K0+050.	Đào bóc toàn bộ khối đất trượt, đào đất giạt cấp. Đắp hoàn trả mái, bờ kênh. Đổ bê tông tường chắn, đổ bê tông mái ngoài, khóa mái. Đào, đắp hoành triệt cống; Riêng đoạn kênh tưới B5A làm mới lại.	4.520	4.520	
II	Các xã, phường					271.900	271.900	
1	Phường Quảng Phú					6.500	6.500	
-	Xử lý sạt lở mái đê phía sông đoạn từ K54+750-K54+980 đê hữu sông Mã, phường Quảng Phú	UBND Phường Quảng Phú	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; Thông báo số 196/TB-UBND ngày 07/10/2025	Do ảnh hưởng của bão số 5, 10 và mưa lũ, mái đê phía sông đoạn từ K54+750-K54+980 đê hữu sông Mã đã bị sạt, sụt sâu vào mái đê 1,5-2m.	Kè lát mái bảo vệ mái đê	6.500	6.500	
2	Phường Hải Lĩnh					4.500	4.500	
-	Xử lý sự cố hư hỏng cống Cuốn đổ ra kênh Than (cầu Hang) và cống tại vị trí sông Ngâm (tổ dân phố Đại Quang) phường Hải Lĩnh	UBND Phường Hải Lĩnh	Công văn số 15834/UBND-NNMT ngày 17/9/2025 của UBND tỉnh	Do ảnh hưởng của bão số 5, cống Cuốn bị hư hỏng nặng trụ đỡ cánh, có nguy cơ bị gãy khi vận hành cống, cống có 3 cửa van xả, khi xảy ra mưa lũ không đáp ứng đủ việc xả nước. Cống tại vị trí sông Ngâm bị hư hỏng nặng cửa, cánh cửa cống bị gãy và đã được đưa ra ngoài khu vực cống nên không thể vận hành khi có mưa lớn và thủy triều dâng cao	Sửa chữa, thay thế các hư hỏng và xây mới thêm 02 cửa van tại cống Cuốn	4.500	4.500	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
3	Xã Các Sơn					12.000	12.000	
-	Xử lý khắc phục đê hữu sông Thị Long đoạn từ K0-K2+258, xã Các Sơn, K10+627- K11+077 phường Ngọc Sơn	UBND xã Các Sơn, Phường Ngọc Sơn	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; Thông báo số 196/TB-UBND ngày 07/10/2025	Do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ, đoạn đê hữu sông Thị Long đã bị tràn tại xã Các Sơn và phường Ngọc Sơn gây xói lở mái đê phía đồng, đặc biệt trong đó bị vỡ đê một đoạn dài 25m thuộc xã Các Sơn.	Đoạn từ K0-K2+258: Đắp tôn cao áp trúc, mở rộng mặt đê đảm bảo mặt cắt 5m và gia cố mặt đê. Đoạn từ K10+627-K11+077: Đắp tôn cao áp trúc, gia cố mặt đê.	12.000	12.000	
4	Xã Quảng Ngọc					1.000	1.000	
-	Xử lý sạt lở mái đê bao Quảng Phúc-Quảng Vọng các đoạn: K2+160-K2+470 và K10+920 - K11+055, xã Quảng Ngọc	UBND xã Quảng Ngọc	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; Thông báo số 196/TB-UBND ngày 07/10/2025	Do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ, tuyến đê bao Quảng Phúc - Quảng Vọng, xã Quảng Ngọc đã bị tràn sâu gây sạt lở, xói sâu mái đê.	Đắp trả lại mái đê bị sạt, xói lở.	1.000	1.000	
5	Xã Thăng Bình					20.000	20.000	
-	Xử lý sạt lở bờ tả suối Khe Chậm đoạn qua thôn Tân Giao, xã Thăng Bình	UBND xã Thăng Bình	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; QĐ số 3059/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Do ảnh hưởng của bão số 5, có 3 vị trí bờ tả suối Chậm bị sạt lở sạt mặt đường bê tông dài khoảng 50m, chiều cao cung sạt từ 6 - 7m, chiều sâu cung sạt khoảng từ 3 - 4m; điểm gần nhất của cung sạt chỉ cách tường bao nhà dân từ 3-5m, nhiều đoạn bị tụt chân mái taluy, chiều cao tính từ đỉnh bờ suối xuống mép nước khoảng 12 - 15m; có nguy cơ gây mất an toàn về tính mạng và tài sản tại của 120 hộ/480 khẩu	Xây dựng kè xử lý chống sạt lở	20.000	20.000	
6	Xã Triệu Sơn					7.500	7.500	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Xử lý khắc phục đê tả sông Hoàng đoạn từ K9+141 - K10+441, xã Triệu Sơn.	UBND xã Triệu Sơn	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; Thông báo số 196/TB-UBND ngày 07/10/2025	Do ảnh hưởng của bão và mưa lũ, đoạn đê tả sông Hoàng đã bị tràn, xấp xỉ tràn tại nhiều vị trí, trong đó đã xuất hiện sự cổ đùn sùi chân đê phía đồng và hồ sụt.	Đắp tôn cao áp trúc, gia cố mặt đê	7.500	7.500	
7	Xã Tân Ninh					14.500	14.500	
-	Xử lý sự cố cống Vực Bư tại K12+070 đê hữu sông Nhơ, xã Tân Ninh	UBND xã Tân Ninh	CV số 13968/UBND ngày 21/8/2025 của UBND tỉnh; Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 24/8/2025 của UBND xã Tân Ninh	Mang cống phía bờ tả cống, xuất hiện dòng chảy dọc mang cống, gây ra 02 hố tụt trên đỉnh cống. Hệ thống đóng mở cửa cống bị kẹt do trục bị nghiêng, cánh cửa bị vướng vào hèm phai không thể vận hành	Xử lý sự cố cống Vực Bư tại K12+070 đê hữu sông Nhơ, xã Tân Ninh	14.500	14.500	
8	Xã Lam Sơn					8.000	8.000	
-	Xử lý sạt lở bờ hữu sông Chu, đoạn qua khu dân cư thôn 3, xã Lam Sơn	UBND xã Lam Sơn	17109/UBND-KTTC ngày 06/10/2025 của UBND tỉnh	Do ảnh hưởng của bão số 3 và số 5 năm 2025, bờ hữu sông Chu, đoạn qua khu dân cư Thôn 3 (thị trấn Lam Sơn cũ), tình trạng sạt lở tạo thành các vách đứng nguy hiểm, vào sát các công trình phụ của các hộ dân, trong đó, có 2 hộ bị sập tường rào, 1 hộ bị sạt lở vào móng nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.	Xây dựng kè cầu kiện đúc sẵn chống sạt lở bờ hữu Sông Chu đoạn qua xã Thọ Xương và thị trấn Lam Sơn với chiều dài khoảng hơn 0,2km; hoàn trả các công trình phụ trợ cho phù hợp với kè thiết kế	8.000	8.000	
9	Xã Xuân Tín					6.100	6.100	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Xử lý khắc phục đê hữu sông Cầu Chày K2+770-K2+870, xã Xuân Tín	UBND xã Xuân Tín	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; Thông báo số 196/TB-UBND ngày 07/10/2025	Do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ, đoạn đê hữu sông Cầu Chày đã bị tràn gây sạt lở mái đê, mái dốc phía đồng và sồi lồng vào thân đê.	Đắp tôn cao mặt đê, xử lý sạt lở, sồi lồng mái đê phía đồng, sửa dốc lên đê	1.600	1.600	
-	Xử lý sạt lở mái đê bao tả, hữu Quảng Phú, xã Xuân Tín	UBND xã Xuân Tín	nt	Do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ, các tuyến đê bao tả, hữu Quảng Phú đã bị tràn sâu gây sạt lở nặng mái đê	Đắp trả lại mái đê đã bị sạt, xói lở	4.500	4.500	
10	Xã Xuân Lập					15.000	15.000	
-	Xử lý sạt lở đê tả sông Chu các đoạn: K1+700 - K2+550, K5+830 - K6+130, K11+800 - K13+800, xã Thọ Lập, Xuân Lập	UBND xã Xuân Lập, xã Thọ Lập	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; Thông báo số 196/TB-UBND ngày 07/10/2025	Do ảnh hưởng của bão số 5, 10 và mưa lũ, trên tuyến đê tả sông Chu đoạn qua các xã Thọ Lập, Xuân Lập đã bị sạt lở mái đê phía sông tại 12 vị trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê điều	Xử lý sạt lở mái đê phía sông và đắp cơ đê phía sông	15.000	15.000	
11	Xã Thiệu Toán					800	800	
-	Xử lý khắc phục đê tả sông Dừa đoạn từ K0+100-K0+200, xã Thiệu Toán	UBND xã Thiệu Toán	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; Thông báo số 196/TB-UBND ngày 07/10/2025	Do ảnh hưởng của bão số 5, 10 và mưa lũ, đoạn đê tả sông Dừa đã bị tràn, trong đó đoạn từ K0+100-K0+140 đã bị sạt lở mái đê phía đồng	Đắp cơ phía đồng, mở rộng trả lại mặt cắt và gia cố mặt đê	800	800	
12	Xã Kim Tân					9.500	9.500	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Xử lý sự cố hư hỏng đê bao Thạch Định các vị trí từ K3+620-K9+318 xã Kim Tân	UBND xã Kim Tân	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; Thông báo số 196/TB-UBND ngày 07/10/2025	Do ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ, đê bao Thạch Định đoạn từ K3+620-K9+318 xã Kim Tân bị hư hỏng bê tông mái đê phía đông với chiều dài hư hỏng khoảng 1.300m, gây nguy hiểm, mất an toàn công trình đê điều; có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước trong khu vực được đê bảo vệ	Sửa chữa gia cố mặt, mái đê bê tông bị hư hỏng	9.500	9.500	
13	Xã Cẩm Tú					20.000	20.000	
-	Xử lý sạt lở bờ tả sông Mã, đoạn qua thôn Kim Mắm, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa	UBND xã Cẩm Tú	CV số 16863/UBND-KTTC ngày 01/10/2025; CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT	Do ảnh hưởng của bão số 5 năm 2025 và mưa lớn kéo dài, nước sông Mã dâng cao, khi nước sông rút, nước trong khu vực ngập rút nhanh, tạo thành dòng chảy lớn gây sạt lở 60m bờ sông và vào sâu trong khu dân cư khoảng 70m, cuốn trôi 30m đường giao thông, đất đai, sập nhà của người dân, tình trạng sạt lở tại khu vực trên đã xâm lấn sâu vào khu vực dân cư sinh sống	Xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ sông với chiều dài khoảng 300m và tuyến kênh tiêu thoát nước ra sông Mã với chiều dài khoảng 100m	20.000	20.000	
14	Xã Linh Sơn					20.500	20.500	
-	Xử lý sạt lở đất tại đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn	UBND xã Linh Sơn	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; QĐ số 2965/QĐ-UBND ngày 03/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi xuất hiện vết nứt lớn kèm theo sạt trượt với chiều dài khoảng 280m, chiều rộng khoảng 0,4m, chiều cao khoảng 40m, đất đá dưới chân đồi đã sạt lở vào nhà các hộ dân; phía trên sườn đồi còn khối lượng đất đá rất lớn có nguy cơ sạt lở vùi lấp nhà ở của các hộ dân sinh sống dưới chân đồi	Đào cắt cơ, bạt mái, hạ tải toàn bộ phần đất đá trong phạm vi sạt lở; bố trí tường chắn BTXM	20.500	20.500	
15	Xã Yên Thắng					16.000	16.000	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Xử lý sạt lở bờ tả suối Vắn, đoạn qua khu dân cư bản Vắn, xã Yên Thắng	UBND xã Yên Thắng	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; QĐ số 3060/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực các hộ dân sinh sống phía bờ tả của suối Vắn (nằm giữa Quốc lộ 16 và suối Vắn) đã bị sạt lở tạo thành vách đứng với chiều cao lớn (khoảng 4 - 5m), hiện đã áp sát vào các công trình, nhà ở của các hộ dân, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở; đặc biệt có 02 hộ/05 nhân khẩu công trình nhà ở đã bị sập đổ hoàn toàn, 02 hộ/09 nhân khẩu công trình nhà ở đã bị sập trên 50%, hiện đang được địa phương bố trí ở nhà người thân	Xây dựng kè xử lý chống sạt lở	16.000	16.000	
16	Xã Yên Nhân					52.500	52.500	
-	Kè chống sạt lở bờ suối Chiềng bảo vệ khu trung tâm xã Yên Nhân	UBND Xã Yên Nhân	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 5, số 6 và mưa lũ sau bão bờ suối Chiềng đoạn qua khu trung tâm xã Yên Nhân bị sạt lở nghiêm trọng.	Xây dựng tuyến kè chống sạt lở, bảo vệ khu trung tâm xã Yên Nhân	22.000	22.000	
-	Khu tái định cư bản Na Quan, thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân	UBND Xã Yên Nhân	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã Yên Nhân xảy ra mưa lớn, sạt lở, lũ, lũ quét; gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản, nhà ở và cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, gây chia cắt cục bộ, mất điện và thông tin liên lạc,...	Xây dựng mới khu tái định cư tập trung cho 36 hộ dân	16.000	16.000	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Khu tái định cư Na Sọt, thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân	nt	nt	Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã Yên Nhân xảy ra mưa lớn, sạt lở, lũ, lũ quét; gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản, nhà ở và cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, gây chia cắt cục bộ, mất điện và thông tin liên lạc,...	Xây dựng mới khu tái định cư tập trung cho 36 hộ dân	14.500	14.500	
17	Xã Vạn Xuân					13.500	13.500	
-	Xử lý khẩn cấp sạt lở, san lấp mặt bằng đồi đất để ổn định dân cư tại thôn Lùm Nưa, xã Vạn Xuân	UBND Xã Vạn Xuân	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; QĐ số 3055/QĐ-UBND ngày 14/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Do ảnh hưởng của bão số 3, số 5, tại đồi đất thôn Lùm Nưa xuất hiện 4 vết nứt lớn (dài nhất khoảng 130m, rộng nhất khoảng 0,8m, thân đất bị sụt lún khoảng 50cm), khoảng cách gần nhất từ vết nứt đến khu dân cư khoảng 28m; sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 06 hộ/19 nhân khẩu sinh sống sát chân đồi	Đào cắt cơ, bạt mái, hạ tải toàn bộ phần đất đá trong phạm vi sạt lở	13.500	13.500	
18	Xã Bát Mọt					9.500	9.500	
-	Xây dựng khu tái định cư thôn Chiềng, xã Bát Mọt	UBND Xã Bát Mọt	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; QĐ số 2952/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã Bát Mọt xảy ra mưa lớn, sạt lở, lũ, lũ quét; gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản, nhà ở và cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, gây chia cắt cục bộ, mất điện và thông tin liên lạc,...	Xây dựng mới khu tái định cư tập trung cho 21 hộ dân	9.500	9.500	
19	Xã Thanh Phong					6.500	6.500	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện/địa điểm	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Tổng kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
-	Xử lý sạt lở đất tại đồi Pú Kắng, thôn Hai Huân, xã Thanh Phong	UBND xã Thanh Phong	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; QĐ số 2992/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Do ảnh hưởng của bão số 5, mái taluy dương đồi Pú Kắng dài khoảng 200m, chiều cao trung bình khoảng 20 - 30m và có độ dốc khá lớn (khoảng từ 600-700), đã xuất hiện 02 cung sạt lớn gây sạt lở đất xuống nền đường (cung sạt thứ nhất dài khoảng 30m, cung sạt thứ 2 dài khoảng 50m); sạt lở đất có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 5 hộ với 27 nhân khẩu và an toàn cho người, phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường từ thôn Tân Phong đi thôn Hai Huân	Đào cắt cơ, bạt mái, hạ tải toàn bộ phần đất đá trong phạm vi sạt lở; bố trí tường chắn BTXM	6.500	6.500	
20	Xã Thanh Quân					8.000	8.000	
-	Xử lý Chống sạt lở bờ Suối đoạn qua thôn Thống Nhất xã Thanh Quân	UBND xã Thanh Quân	CV số 16762/UBND-KTTC ngày 30/9/2025; CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT	Do ảnh hưởng của bão số 10 gây sạt lở đoạn suối qua thôn Thống Nhất, sạt lở đã sạt nhà ở của người dân, khoảng cách từ vị trí sạt lở đến nhà ở nhân dân còn khoảng hơn 1m, khu vực sạt lở bờ suối có nguy cơ rất cao đe dọa đến tính mạng, tài sản nhà ở của bà con, ngoài ra còn ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, điện, thông tin liên lạc trong khu vực	Xây dựng kè xử lý chống sạt lở	8.000	8.000	
21	Xã Sơn Điện					20.000	20.000	
-	Khu tái định cư bản Xa Mang, xã Sơn Điện	UBND xã Sơn Điện	CV số 12876/SNNMT-TL ngày 12/10/2025 của Sở NN và MT; Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh	Do ảnh hưởng của bão số 5, tại bản Xa Mang, xã Sơn Điện đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, làm 07 nhà bị đổ sập, 27 nhà phải di dời khẩn cấp	Xây dựng mới khu tái định cư tập trung cho 34 hộ dân	20.000	20.000	

Phụ lục V: Tổng hợp kinh phí hỗ trợ khắc phục, xử lý thiệt hại cơ sở vật chất doanh trại của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND tỉnh)

Đvt: Triệu đồng

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
	Tổng cộng					5.150	5.150	
A	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh					5.150	5.150	
1	Xây dựng 01 hầm kéo bia tại Trường bắn Ban CHQS huyện Hậu Lộc cũ; Nạo vét, đổ bê tông hệ thống đường hào giao thông Trường Bắn Ban CHQS huyện Nga Sơn cũ	Ban CH PTKV 2 - Hà Trung, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	Văn bản số 17794/UBND-KTTC ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh; CV số 5736/BCH-HCKT ngày 17/10/2025	- Trường bắn Ban CHQS huyện Hậu Lộc cũ: 01 hầm kéo bia bị bị đất đá vùi sập; Trường bắn Ban CHQS huyện Nga Sơn cũ: Toàn bộ hệ thống hào giao thông bị sạt lở.	- Xây dựng 01 hầm kéo bia tại Trường bắn Ban CHQS huyện Hậu Lộc cũ; Nạo vét, đổ bê tông hệ thống đường hào giao thông Trường Bắn Ban CHQS huyện Nga Sơn cũ	90	90	
2	Kè lại móng, xây dựng thay thế 30m tường rào gạch bị đổ, gia cố, sửa chữa các đoạn xung yếu tường rào Sở chỉ huy KVPT; mua sắm vật tư, trang thiết bị thay thế đường điện hạ thế tại trường bắn Ban CHQS huyện Bá Thước cũ	Ban CH PTKV 3 - Ngọc Lặc, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	nt	Sở chỉ huy PTKV 3: Đổ 30m tường rào gạch và nứt gãy nhiều vị trí; Trường bắn Ban CHQS huyện Bá Thước cũ: Hư hỏng hệ thống điện hạ thế.	- Kè lại móng, xây dựng thay thế 30m tường rào gạch bị đổ, gia cố, sửa chữa các đoạn xung yếu tường rào Sở chỉ huy KVPT; Mua sắm vật tư, trang thiết bị thay thế đường điện hạ thế tại trường bắn Ban CHQS huyện Bá Thước cũ	179	179	
3	Kè móng, xây dựng thay thế 80m tường rào gạch bị đổ tại Ban CHQS huyện Như Thanh cũ; Lợp lại mái tôn của các trường bắn và chuồng trại tăng gia các khu tăng gia tập trung bị bay tốc; Tại Đảo Hòn Mê: Sửa chữa đường bê tông cầu cảng, xây mới thay thế 30m tường rào và 01 cốt gác bị đổ sập; sửa chữa, cải tạo các hạng mục hư hỏng thuộc tượng đài và sơn sửa, trám vá các khu vực xung quanh tượng đài Anh hùng Liệt sỹ Đảo Hòn Mê; xây dựng mới nhà kho đạn K2 đã xuống cấp, hư hỏng	Ban CH PTKV 5 - Tĩnh Gia, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	nt	- Ban CHQS huyện Như Thanh cũ: Đổ sập 80m tường rào gạch; Một số mái tôn công trình trường bắn và chuồng trại khu tăng gia tập trung bị bay tốc; Đảo Hòn Mê: Sạt lở 200m2 đường bê tông cầu cảng; đổ sập 30m tường rào và 01 cốt gác bị đổ sập; hư hỏng một số hạng mục thuộc tượng đài Anh hùng Liệt sỹ Đảo Hòn Mê; nhà kho đạn K2 đã xuống cấp và bị ảnh hưởng của bão làm tốc toàn bộ hệ thống mái, chống sét cảm ứng, thấm dột, nứt gãy tường tại nhiều vị trí, hư hỏng kết cấu có nguy cơ bị đổ sập.	- Kè móng, xây dựng thay thế 80m tường rào gạch bị đổ tại Ban CHQS huyện Như Thanh cũ; Lợp lại mái tôn của các trường bắn và chuồng trại tăng gia các khu tăng gia tập trung bị bay tốc. Tại Đảo Hòn Mê: Sửa chữa đường bê tông cầu cảng, xây mới thay thế 30m tường rào và 01 cốt gác bị đổ sập; sửa chữa, cải tạo các hạng mục hư hỏng thuộc tượng đài và sơn sửa, trám vá các khu vực xung quanh tượng đài Anh hùng Liệt sỹ Đảo Hòn Mê; xây dựng mới nhà kho đạn K2 đã xuống cấp, hư hỏng	3 114	3 114	

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát hiện trạng	Dự kiến nội dung, quy mô đề nghị khắc phục, xử lý	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
4	Thay thế hệ thống điện hạ thế bị hư hỏng các chốt T3, T4; mua sắm hệ thống doanh cụ, trang thiết bị cho chốt T3; xây mới nhà ở, làm việc chốt T235	ATK, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	nt	Các chốt T3, T4: Hệ thống điện hạ thế bị hư hỏng gồm gây 10 cây cột điện, đứt 1.700m dây cáp điện; hệ thống doanh cụ, trang thiết bị chốt T3 bị lũ cuốn trôi và hư hỏng; Chốt T235: Nhà ở, làm việc đã xuống cấp, bị ảnh hưởng của bão làm thấm dột, nứt tường, sập trần, hư hỏng kết cấu có nguy cơ bị đổ sập	- Các chốt T3, T4: Thay thế hệ thống điện hạ thế bị hư hỏng; mua sắm hệ thống doanh cụ, trang thiết bị cho chốt T3; - Xây mới nhà ở, làm việc chốt T235	1 291	1 291	
5	Thay thế hệ thống điện hạ thế	Đài Quan sát phòng không, Ban Phòng Không, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	nt	Hệ thống điện hạ thế bị đứt nhiều vị trí, đổ gãy cột điện	Thay thế hệ thống điện hạ thế	36	36	
6	Sửa chữa 03 phương tiện ca nô	Ban Xe máy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	nt	03 phương tiện ca nô ST660 bị hư hỏng nhẹ khi tham gia phòng chống lụt bão	Sửa chữa 03 phương tiện ca nô	210	210	
7	Nạo vét, sửa chữa các hạng mục công trình chiến đấu bị hư hỏng do sạt lở; thay thế cửa kính cường lực cho nhà chỉ huy đại đội 17.	Ban Công binh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	nt	Các công trình chiến đấu CH1-01, trường bắn, sở chỉ huy diễn tập: Một số hạng mục hầm hào, nhà vệ sinh bị hư hỏng, sạt taluy âm; Nhà chỉ huy đại đội 17: Vỡ 01 cửa kính cường lực.	Nạo vét, sửa chữa các hạng mục công trình chiến đấu bị hư hỏng do sạt lở; thay thế cửa kính cường lực cho nhà chỉ huy đại đội 17.	231	231	

Phụ lục VI: Tổng hợp kinh phí mua nhu yếu phẩm thiết yếu để cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng do bão số 10 và các đợt thiên tai năm 2025
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND tỉnh)

Đvt: Triệu đồng

Số TT	Nội dung, hạng mục đề nghị xử lý, khắc phục	Đơn vị tổ chức thực hiện	Văn bản đề xuất/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hồ sơ, tài liệu khác có liên quan	Khái quát tình hình thực hiện	Nhu yếu phẩm cứu trợ	Kinh phí hỗ trợ	Kinh phí hỗ trợ đợt này	Ghi chú
	Tổng cộng					320	320	
	Sở Công thương					320	320	
1	Mua nhu yếu phẩm phục vụ cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân trên địa bàn các xã Yên Nhân và Các Sơn	Sở Công Thương	CV số 17730/UBND-NNMT ngày 13/10/2025 của UBND tỉnh, CV số 3304/SCT-QLTM ngày 02/10/2025	Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số: 24/CĐ-UBND ngày 27/9/2025 về việc tập trung ứng phó bão số 10 năm 2025; Công điện số 27/CĐUBND ngày 29/9/2025 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, Sở Công Thương đã huy động và cung cấp đầy đủ số lượng hàng hóa thiết yếu khẩn cấp để hỗ trợ cho Nhân dân bị cô lập tại các xã Yên Nhân và Các Sơn	Mỳ tôm, lương khô, nước uống	320	320	