

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~12192~~ /UBND-NN
V/v hỗ trợ kinh phí củng
hóa mặt đê và khắc phục
tình trạng các công tiêu trên
tuyến đê tả sông Bưởi đóng
không kín nước.

Thanh Hoá, ngày ~~24~~ tháng 10 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Vĩnh Lộc.

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 380/BC-UBND ngày 08/9/2016 của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc hiện trạng công trình trên đê của tuyến đê tả sông Bưởi, huyện Vĩnh Lộc. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4328/SKHĐT-KTNN ngày 13/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên, cụ thể:

- Về việc hỗ trợ kinh phí gia cố 9,384 km đê tả, hữu sông Bưởi trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc: Hạng mục nâng cấp đê tả, hữu sông Bưởi trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc thuộc dự án phân lũ, chậm lũ và nâng cấp cơ sở hạ tầng “sông chung với lũ” huyện Thạch Thành được chủ đầu tư (UBND huyện Vĩnh Lộc) tổ chức thực hiện được khoảng 80% khối lượng (còn 9,384 km đê tả, hữu sông Bưởi trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc chưa được củng cố). Do khó khăn về nguồn vốn nên UBND tỉnh đã có Công văn số 7024/UBND-NN ngày 06/9/2013 cho phép UBND huyện Vĩnh Lộc tạm dừng triển khai thực hiện dự án, tổ chức nghiệm thu các công việc hoàn thành và đầu mối với các Bộ, ngành Trung ương để tiếp tục được hỗ trợ vốn thực hiện dự án; tuy nhiên, đến nay dự án đã được bố trí đủ hạn mức vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn ngân sách tỉnh còn rất khó khăn, trong khi hiện trạng tuyến đê trên cơ bản đã đảm bảo mục tiêu phòng chống lụt bão và đáp ứng nhu cầu giao thông. UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Lộc khẩn trương tổ chức nghiệm thu phần khối lượng đã thực hiện của dự án và quyết toán theo quy định.


- Về việc khắc phục tình trạng cửa của 3 công tiêu trên tuyến đê tả sông Bưởi thuộc dự án trên đê đóng không kín nước: Hiện nay, 3 công trình này chưa được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, chưa xác định rõ được nguyên nhân các công tiêu đóng không kín nước. UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Lộc

chủ trì tổ chức làm việc với nhà thầu thi công, nhà thầu thiết kế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan để đánh giá, xác định rõ nguyên nhân của việc các cống tiêu đóng không kín nước, xác định trách nhiệm của từng đơn vị để có phương án khắc phục, sửa chữa theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền