

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
Số: 2412/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 06 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách và nội dung tu bổ, chống xuống cấp
các di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

Căn cứ Quyết định số 2060/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu NSNN, chi NSDP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1581/TTr-SVHTTDL ngày 22/6/2017 về việc đề nghị phê duyệt danh sách và nội dung hỗ trợ kinh phí tu bổ, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách và nội dung tu bổ, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017, với tổng số: 60 di tích trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể như sau:

1. Đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi, chống xuống cấp có trọng điểm, dứt điểm đối với 14 di tích để đưa vào khai thác và phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương (*chi tiết có phụ lục 1 kèm theo*).

2. Tu bổ, chống xuống cấp 45 di tích (*chi tiết có phụ lục 2 kèm theo*).

3. Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản công trình đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Công trình Bảo tồn, tôn tạo Lăng mộ Bà Triệu, ba ông tướng họ Lý, đình làng Phú Điền, thuộc dự án Tu bổ, phục hồi quần thể DTLSVH Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 26/9/2014); đồng thời để xử lý, khắc phục tồn tại của Công trình Bảo tồn, tôn tạo Tường Thành, DTLS Lam Kinh, do Công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa - chi nhánh tại Thanh Hóa thực hiện và có cam kết hoàn trả lại ngân sách Nhà nước (*chi tiết có phụ lục 3 kèm theo*).

Điều 2. Căn cứ vào điều 1, quyết định này:

- Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho các địa phương lập và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Tài chính đề xuất mức hỗ trợ kinh phí cho từng di tích, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong tháng 7/2017.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố có di tích được phê duyệt danh sách và nội dung tu bổ, chống xuống cấp có trách nhiệm lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ thiết kế tu bổ, chống xuống cấp theo quy định hiện hành của pháp luật; gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trước ngày 20/7/2017, trình Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở: Tài chính; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:


- Như điều 3 QĐ;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, VX (2).
- QD31/2017/N10b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Quyền

Phụ lục 1: Danh sách di tích và nội dung đầu tư bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích có trọng điểm, dứt điểm năm 2017
(Kèm theo Quyết định số: 2412/QĐ-UBND ngày 06 / 7 /2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)



ĐVT: triệu đồng

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng - Năm xếp hạng	Địa điểm	Hiện trạng di tích	Mục tiêu hỗ trợ kinh phí	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Huyện Yên Định (03 di tích)						
1	Đền Hồ Bái	LSVH	Quốc gia 1993	Xã Yên Bái	- Hạng mục Tiền đường đang bị xuống cấp, nhất là hệ thống cột và có chỗ đã được địa phương trám vá, gia cố chân cột, đỡ xà ; - Hậu cung mới được tu bổ, tôn tạo nhưng bị xuống cấp, ngói bị vỡ hiện đang phải che bạt bên dưới mái để chống dột; - Cổng đang bị xuống cấp, tường bị bong tróc, mái ngói, đầu đao và các chi tiết trang trí trên đỉnh mái bị gãy, mất các chi tiết; - Các hạng mục phụ trợ như nhà hữu vu (đang được sử dụng làm nơi thờ mẫu) và nhà quản lý bị xuống cấp, kết cấu đỡ mái, ngói vỡ và tụt, tường bị nứt, gãy.	Tu bổ Đền thờ (Tiền đường và hậu cung), cổng và các công trình phụ trợ	QĐ số 1669/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương lập Dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đền Hồ Bái, xã Yên Bái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
2	Đình Là Thôn	LSVH	Cấp tỉnh 2013	xã Định Long	Các công trình hiện có gồm: Đình làng và nhà Hữu vu. Hiện nay, đình làng đang bị xuống cấp nghiêm trọng (hệ cột, vì kèo, kết cấu đỡ mái, ngói bị mục mại, xuống cấp; mái ngói bị tụt, gãy dột, nền bị bong tróc,...); Nhà Hữu vu bị xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào	Tu bổ, tôn tạo Đình, cổng và các công trình phụ trợ	- Văn bản số 179/SVHTTDL-DSVH ngày 22/01/2016 của Sở VH TT&DL về việc thỏa thuận thiết kế tu bổ, tôn tạo di tích đình Là Thôn, xã Định Long, huyện Yên Định. Hạng mục: Đại Đình, Giải vũ tây, nhà hóa vàng, bếp và vệ sinh; - QĐ số 169/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo đình Là Thôn, xã Định Long, huyện Yên Định; - Cam kết vốn đối ứng của địa phương

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng - Năm xếp hạng	Địa điểm	Hiện trạng di tích	Mục tiêu hỗ trợ kinh phí	Ghi chú
1	2	3	4		6	7	8
3	Di tích Đá Bái Lăng	KTNT	Cấp tỉnh 1995	xã Yên Phú, huyện Yên Định	Di tích Bái lăng bị xuống cấp và xâm hại nghiêm trọng. Nền sân lăng tam bằng xi măng đã bị nứt vỡ, cây cỏ mọc um tùm, rêu mốc. Tượng đá phần lớn còn nguyên vẹn, nhưng tượng ông phỗng bị sút mũi, vỡ gãy một vài chỗ. Khu vực bảo vệ di tích bị xâm chiếm trồng mía, lúa	Di tích được bổ sung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 4122/UBND-VX ngày 20/4/2017	- Văn bản số 4122/UBND-VX ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích KTNT đá Bái Lăng và hệ thống kiến trúc liên quan, xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; - Văn bản số 6764/UBND-VX ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh giao tham mưu hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp di tích bia đá Bái Lăng, xã Yên Phú, huyện Yên Định năm 2017
4	2. Huyện Lang Chánh (01 di tích)						
	Chùa Mèo	LSVH	Cấp tỉnh 2006	Xã Quang Hiến	Hạng mục Nhà Tam bảo đang được làm tạm bợ, tường thung bằng luông; đòn tay, rui mè bằng luông; mái lợp bằng tôn (là ngôi chùa có chiếc chuông đồng hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh; là nơi đã và đang đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân trong và ngoài huyện - nơi kết nối với tuyến, điểm du lịch: Ma Hào - Cửa Đạt)	Phục hồi hạng mục nhà Tam bảo	Công văn số 26/UBND-VX ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh v/v kinh phí hỗ trợ trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp di tích LSVH chùa Mèo, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh
	3. Huyện Đông Sơn (01 di tích)						
5	Đền thờ Nguyễn Như Soạn	LSVH	Quốc gia 1993	xã Đông Yên	Di tích gồm: Đền thờ (Tiền đường và Hậu cung); cổng, sân vườn,... Hiện nay, đền thờ đang trong tình trạng bị xuống cấp; hạng mục hậu cung có kết cấu kiến trúc không đúng với kiến trúc nguyên thủy (không có cột, vì kèo gác tường, các cấu kiện kiến trúc bằng gỗ). Hồ sơ thiết kế tu bổ, tôn tạo Đền thờ đã được lập và thẩm định, thỏa thuận, phê duyệt theo quy định	Tu bổ, tôn tạo Đền thờ và các công trình phụ trợ	- Văn bản số 1986/BVHTTDL-DSVH ngày 10/5/2017 của Bộ VHTT&DL về việc thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh sau hạ giải tu bổ, tôn tạo đền thờ Tuy quốc công Nguyễn Như Soạn, tỉnh Thanh Hóa; - Công văn số 5647/UBND-VX ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện nội dung thẩm định của Bộ VHTT&DL; - QĐ số 1286/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND huyện Đông Sơn v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán công trình: tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Tuy quốc công Nguyễn Như Soạn, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn
	4. Huyện Hà Trung (01 di tích)						

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng - Năm xếp hạng	Địa điểm	Hiện trạng di tích	Mục tiêu hỗ trợ kinh phí	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Đền thờ Lý Thường Kiệt	KTNT	Quốc gia 2004	Xã Hà Ngọc	- Di tích đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho tu sửa cấp thiết di tích. Đây là một công trình kiến trúc nghệ thuật (kết cấu gỗ bị mục mại, mỗi một nặng nề) mang đậm dấu ấn nghệ thuật thời Lê - Nguyễn; - Hiện, chủ đầu tư (UBND huyện Hà Trung) đã hạ giải phần mái và lắp dựng nhà bao che để bao che toàn bộ công trình. Tuy nhiên, do di tích đã bị xuống cấp nghiêm trọng nên UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép lập báo cáo KTKT tu bổ, phục hồi di tích. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh đã thỏa thuận và thống nhất chủ trương cho lập báo cáo KTKT tại văn bản số 11/BVHTTDL-DSVH ngày 18/1/2017 của Bộ VHTTDL và văn bản số 1379/UBND-VX ngày 13/2/2017 của UBND tỉnh). UBND huyện Hà Trung đang triển khai lập và trình duyệt dự án tu bổ, phục hồi di tích theo quy định.	Tu bổ, tôn tạo đền thờ chính	- Công văn số 5987/UBND-VX ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh v/v tiếp tục triển khai lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đền thờ Lý Thường Kiệt, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung; - Công văn số 13492/UBND-Vx ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh v/v bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đền thờ Lý Thường Kiệt, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, hạng mục: Đền thờ; - Công văn số 211/BVHTTDL-DSVH ngày 18/01/2017 của Bộ VHTT&DL thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lý Thường Kiệt, tỉnh Thanh Hóa; - Công văn số 1379/UBND-VX ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thỏa thuận chủ trương của bộ VHTT&DL về tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lý Thường Kiệt, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; - Công văn số 6646/UBND-VX ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về việc giao tham mưu chủ trương đầu tư dự án: tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lý Thường Kiệt, huyện Hà Trung
5. Huyện Hoằng Hóa (01 di tích)							
7	Đền thờ tướng quân Cao Bá Diễn	LSVH	Cấp quốc gia 2011	xã Hoằng Giang	Thực hiện theo QĐ số 1107/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh		- QĐ số 4557/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng và tôn tạo khu DTLS quốc gia đền thờ tướng quân Cao Bá Diễn, xã Hoằng Giang, h. Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; - QĐ số 1107/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng và tôn tạo khu DTLS quốc gia đền thờ tướng quân Cao Bá Diễn, xã Hoằng Giang, h. Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
6. Huyện Thọ Xuân (01 di tích)							

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng Năm xếp hạng	Địa điểm	Hiện trạng di tích	Mục tiêu hỗ trợ kinh phí	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Cụm di tích cách mạng Thọ Lập (Nhà ông Lê Văn Sỹ)	LSCM	cấp tỉnh 2000	xã Thọ Lập	Đang lập dự án và trình Tỉnh ủy thống nhất quy mô đầu tư. Việc đầu tư theo chỉ đạo của Tỉnh ủy	Phục hồi, tôn tạo di tích Nhà ông Lê Văn Sĩ; biểu tượng; nhà truyền thống; khuôn viên	Kết luận số 43-KL/TU ngày 17/10/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng: Yên Trường (h. Thọ Xuân), nhà thờ họ Vương (h. Thiệu Hóa), Hàm Hạ (h. Đông Sơn); công trình vườn hoa và mẫu tượng nữ AHLS Nguyễn Thị Lợi, TX Sầm Sơn
9	7. Huyện Như Thanh (01 di tích) Lò Cao kháng chiến Hải Vân	DTLS	Quốc gia 2013	Xã Hải Vân, huyện Như Thanh	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích theo dự án đã được phê duyệt	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích (theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 3009/UBND-KTTC ngày 23/3/2017)	- QĐ số 1860/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lò cao kháng chiến, xã Hải Vân, huyện Như Thanh; - Công văn số 10979/UBND-VX ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh v/v chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích QG lò cao kháng chiến, xã Hải Vân, huyện Như Thanh; - Công văn số 7181/UBND-VX ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh v/v bố trí vốn cho dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lò cao kháng chiến, xã Hải Vân, huyện Như Thanh; - Công văn số 3009/UBND-KTTC ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh v/v nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích LSQG Lò cao kháng chiến tại xã Hải Vân, huyện Như Thanh; công trình đường lên địa điểm thắng cảnh Rừng Thông huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; - Cam kết vốn đối ứng của địa phương
10	8. Huyện Thạch Thành (01 di tích) Đình Mường Đòn	DTLS	Cấp tỉnh 1995	Xã Thánh Mỹ	- Hiện nay di tích nằm trên địa bàn xã (135); Đình đang bị xiêu vẹo, nghiêng, đang được chống đỡ tạm bằng các vật liệu có sẵn ở địa phương và giằng néo bằng dây thép, xuống cấp nghiêm trọng; - Hệ thống mái đình bị tụt ngói, vỡ, dột (được lợp bằng ngói mũi); rui mè, đòn tay bị mối mọt, hư hỏng nặng (làm bằng chất liệu luồng); - Hệ thống cột, vì kèo bị mối mọt, mục, hư hỏng nặng; - Nền đình bị sụt lún, thượng lương bị mục mại, hư hỏng.	Tu bổ, phục hồi Đại Đình và các hạng mục công trình phụ trợ	- Công văn số 1233/SVHTTDL-DSVH của Sở VH TT & DL v/v thỏa thuận hồ sơ thiết kế tu bổ di tích đình Mường Đòn, xã Thánh Mỹ, huyện Thạch Thành; - QĐ số 3772/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND huyện Thạch Thành v/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: trùng tu - tôn tạo đình Mường Đòn; - Cam kết vốn đối ứng của địa phương

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng Năm xếp hạng	Địa điểm	Hiện trạng di tích	Mục tiêu hỗ trợ kinh phí	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8
11	9. Huyện Như Xuân (01 di tích) Đền Chín Gian	DTLS	Cấp tỉnh 2015	Xã Thanh Quan	- Di tích nằm trên địa bàn xã vùng miền núi rất khó khăn; hơn nửa đây là địa bàn mang yếu tố văn hóa Thái vùng miền núi Thanh - Nghệ; - Đền được xây dựng từ đầu năm 2016 bằng chất liệu bê tông cốt thép vững chắc và ch đến nay đang trong quá trình hoàn thiện với tổng mức kinh phí đầu tư khoảng 10 tỷ đồng (trong đó tỉnh hỗ trợ 450 triệu).	Phục hồi, tôn tạo Đền thờ và các công trình phụ trợ	- Công văn số 825/SVHTTDL-DSVH ngày 12/4/2016 của Sở VH TT&DL v/v thỏa thuận điều chỉnh tu bổ, tôn tạo di tích đền Chín Gian, xã Thanh Quan, huyện Như Xuân, hạng mục: đền thờ; - QĐ số 1135/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND huyện Như Xuân v/v điều chỉnh phê duyệt báo cáo KTKT, TKBV thi công và dự toán công trình Tu bổ, tôn tạo di tích LSVH đền Chín Gian, xã Thanh Quan, huyện Như Xuân; - Cam kết vốn đối ứng của địa phương
12	10. Huyện Hậu Lộc (01 di tích) Đền Nẹ Sơn (thuộc Cụm di tích Diêm Phố, gồm: Đền Diêm Phố, đền thờ cá Ông Voi, Chùa Liên Hoa, đền Nẹ Sơn)	KTNT	Cấp tỉnh 1991	Xã Ngư Lộc	- Di tích nằm ngoài đảo Nẹ thuộc khu vực biển của xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, cách đất liền hơn 10km; do thời tiết, khí hậu, mưa bão tác động nên hiện nay Đền đã bị xuống cấp nghiêm trọng: kết cấu cuốn vòm bị nứt, ẩm mốc, mục vừa gây thấm dột; toàn bộ lớp vữa (trong và ngoài) tường bao bị mục, thấm nước; nền nhà (lát bằng gạch men 200x200) đã bị bong tróc, có chỗ phải trát láng bằng vữa xi măng; các họa tiết hoa văn trang trí trên công trình đền bị bong tróc, rêu mốc... - Nhà sắp lễ: tường bao xây gạch, trát vữa đã bị nứt gãy, bong tróc, đòn tay bằng luồng, mái lợp bằng proximãng đã bị gãy, dột ở nhiều nơi; - Cổng đền xây kiểu cột trụ (02 cột) không phù hợp với kiến trúc truyền thống; bàn thờ hiện vữa bị bong tróc, không đảm bảo mỹ quan; - Bình phong: lớp vữa trát bên ngoài bị bong tróc, rêu mốc.	Tu bổ, phục hồi Đền thờ, nhà sắp lễ, cổng và các công trình phụ trợ	- Công văn số 1224/SVHTTDL-DSVH ngày 19/5/2017 của Sở VH TT&DL v/v thỏa thuận thiết kế tu bổ, tôn tạo di tích đền Nẹ Sơn. Hạng mục đền thờ, cổng, nhà sắp lễ, nhà khách, sân; - QĐ số 1309/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo KTKT công trình tu bổ, tôn tạo di tích đền đức vua thống thủy Nẹ Sơn. Hạng mục: đền thờ, nhà sắp lễ, nhà khách, cổng tứ trụ, tổng thể; - Cam kết vốn đối ứng của địa phương
13	11. Huyện Thiệu Hóa (01 di tích) Nhà thờ Họ Vương	LSCM	Cấp tỉnh 1995	xã Thiệu Tiến	Phục hồi lại Hậu Cung cũ của di tích theo chỉ đạo của Tỉnh ủy	Phục dựng Nhà thờ; tu bổ nền Tiền đường, sân trước hậu cung; cổng, sân khu di tích	Kết luận số 43-KL/TU ngày 17/10/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng: Yên Trường (h. Thọ Xuân), nhà thờ họ Vương (huyện Thiệu Hóa), Hàm Hạ (h. Đông Sơn); công trình vườn hoa và mẫu tượng nữ AHLS Nguyễn Thị Lợi, TX Sầm Sơn

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng - Năm xếp hạng	Địa điểm	Hiện trạng di tích	Mục tiêu hỗ trợ kinh phí	Ghi chú
1	2	3	4		6	7	8
14	Đền thờ Tô Hiến Thành	LSVH	Quốc gia 1990	Phường Trường Sơn	- Hệ thống mái ngói bị tụt, vỡ, dột nước; mục đầu dạp cửa; - Tường nhà Trung đường bị nứt toác, mái đổ bê tông bị ngấm nước; phần tường ngăn giữa Trung đường và Hậu cung bị nứt toác. - Xà ngang nhà Tiền tế bị gãy, 01 cột hồi phía đông bị mục nát; tàu mái, kẻ bẩy bị mục, hư hỏng nặng.	Tu bổ lại Đền thờ	- Công văn số 6961/UBND-VX ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh v/v chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đền thờ Tô Hiến Thành, phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn; - Công văn số 2607/SKHĐT-VX ngày 23/6/2017 của Sở KH&ĐT về việc tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Tô Hiến Thành, p. Trường Sơn, TP. Sầm Sơn; - Công văn số 1654/SVHTTDL-DSVH ngày 29/6/2017 của Sở VHTT&DL v/v tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Tô Hiến Thành, p. Trường Sơn, TP. Sầm Sơn

Phụ lục 2: Danh sách các di tích và nội dung tu bổ, chống xuống cấp di tích năm 2017
(Kèm theo Quyết định số: 2412/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng - Năm xếp hạng	Địa điểm	Hiện trạng di tích	Nội dung tu bổ, chống xuống cấp
1	2	3	4	5	7	8
	TỔNG CỘNG					
	1. Thành phố Thanh Hóa (02 di tích)					
1	Nhà thờ họ Đàm Lê (thuộc di tích Đình Phương Chính và Nhà thờ họ Đàm Lê)	LSVH	Quốc gia 1993	Xã Đông Lĩnh	- Hệ thống mái bị tụt ngói, vỡ; rui mè làm bằng luồng bị mục mại, hư hỏng nặng; tường xung quanh bị ngấm, mục vữa, bong tróc.	Tu sửa: Hệ mái tụt và vỡ ngói, mục mại; tường ngấm, mục vữa.
2	Nhà Bia - Hồ máy Đèn	LSCM	Cấp tỉnh 2015	Phường Ba Đình	Công trình gồm tháp đèn, khuôn viên, cảnh quan. Hiện nay, đề xuất tu bổ tháp đèn; cải tạo: hồ nước, cổng chính, lắp đặt lan can quanh hồ; xây mới bia ghi sự kiện, nhà sinh hoạt cộng đồng, đường dạo, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật,...	Bia, phòng truyền thống; điện chiếu sáng
	2. Huyện Hậu Lộc (02 di tích)					
3	Chùa Cách	KTNT	Quốc gia 2011	Xã Tuy Lộc	Nhà tăng, nhà ni đã bị xuống cấp tường bao, nền móng, mái.... Tam Bảo một số cấu kiện gỗ bị mục mại: xà ngang, cột hiên trước, tàu mái; tường hiên trước nứt; tường rào nhiều chỗ đã bị gãy và mất.	Phục hồi Tam quan và khuôn viên; thay thế một số cấu kiện gỗ Phật điện
4	Nhà thờ họ Nguyễn Phúc	LSVH	Cấp tỉnh 2013	Xã Hoa Lộc	Di tích gồm: Nhà thờ (3 gian, hai mái dốc, mái lợp ngói mũi, hệ cột, vì kèo bằng gỗ); mộ và nhà che bia, nhà khách, sân, tường.	Tu bổ, tôn tạo các hạng mục: Nhà giải vũ, cổng và tường rào
	3. Huyện Thọ Xuân (04 di tích)					
5	Nhà ông Nguyễn Xuân Oanh (thuộc Cụm di tích cách mạng Xuân Minh)	DTCM	Quốc gia 1993	Xã Xuân Minh	- Phần mái bị vỡ, tụt xuống cấp nghiêm trọng (đặc biệt 02 gian buồng); - Rui mè, đòn tay, cột, vì kèo bị hư hỏng, mối mọt. Đặc biệt các cột cái hư hỏng nặng, hiện đang được chống đỡ, gia cố bằng cột luồng, buộc và dằng bằng dây thép; xà ngang gian giữa bị gãy phải chống đỡ...	Tu bổ, làm lại (toàn bộ hệ thống gỗ: bộ hệ vì kèo, xà và mái của ngôi nhà mục mại, xuống cấp trầm trọng)

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng - Năm xếp hạng	Địa điểm	Hiện trạng di tích	Nội dung tu bổ, chống xuống cấp
1	2	3	4	5	7	8
6	Chùa Hào Lương	KTNT	Cấp tỉnh 2008	Xã Xuân Lam	- Đây là ngôi chùa có rất nhiều tượng cổ, cổ vật có giá trị lịch sử lâu đời (nằm trong Khu di tích lịch sử Lam Kinh); - Hệ thống mái ngói bị tụt, vỡ (được lợp bằng ngói mũi); - Hệ rui mè, hoành tài, vì kèo...làm bằng gỗ bị mục mại, hư hỏng;	Tu bổ, tôn tạo Chùa
7	Đền quốc mẫu Phạm Thị Ngọc Trần	LSVH	Cấp tỉnh 2015	Xã Xuân Hòa	Hiện đền thờ đã bị xuống cấp nghiêm trọng	Tu bổ, tôn tạo Đền
8	Đình làng Quảng Thi	LSVH	Cấp tỉnh 2010	Xã Xuân Thiên	- Hệ thống mái ngói (lợp ngói mũi) bị vỡ nhiều, tụt, xuống cấp nghiêm trọng; - Hệ rui mè bị mục mại, xuống cấp nghiêm trọng; - Tường bao xung quanh bị bong tróc, nứt vỡ; - Nền đình bị sụt lún; - Hệ thống các cấu kiện gỗ (cột cái, vì kèo, hoành tài...) bị hư hỏng, mục mại	Tu bổ, tôn tạo Đình và các hạng mục phụ trợ
4. Huyện Hoằng Hóa (05 di tích)						
9	Đình Hoàng Chung	LSCM	Quốc gia 1992	Xã Hoàng Châu	- Hiện nay công trình đang bị xuống cấp nhất là cấu kiện kiến trúc như: hệ vì kèo, xà, kẻ, hoành, rui bị mục mại; toàn bộ ngói của công trình bị mục mại, vỡ; tường bao công trình bị bong tróc; - Tiền đình bị xuống cấp nghiêm trọng, hiện nay đang bị nghiêng.	Lắp dựng lại hệ khung Đình; thay thế 02 vì giữa bị mục mại, hư hỏng; hoành tài, ngói lợp, tường nứt
10	Bàng Môn Đình (Đình Bàng)	LSVH	Quốc gia 1990	Xã Hoàng Lộc	- Hậu cung: Tường hậu bị sụt lún, nứt tách khỏi tường bao; Bộ cửa bức bàn bị mục mại; kẻ bảy hai hiên bị gãy, rui mè mỏng không đảm bảo; - Nền thấp so với địa hình xung quanh; hệ thống vách đồ lợp bị mục mại, không còn khả năng che chắn, bảo vệ; - Mái và kết cấu đỡ mái (hoành, rui, ngói) bị xuống cấp, ngói bị tụt và gãy nhiều.	Tu sửa cấp thiết Hậu cung, gồm: nền, tường hậu, hệ cửa đi, các cấu kiện kiến trúc gỗ bị hư hỏng (bảy, hiên, vách đồ lợp, kết cấu đỡ mái, ...)
11	Nhà thờ cụ Lương Đắc Bằng	LSVH	Quốc gia 1994	Xã Hoàng Phong	- Hệ vì Hậu cung gãy, hiện đang buộc giằng chống đỡ tạm; - Tường hiên ngấm, bong tróc; - Mái mộ bị lở trần bê tông.	Tu sửa Hậu cung; Nhà che mộ; đào lại ngôi Tiên đường

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng Năm xếp hạng	Địa điểm	Hiện trạng di tích	Nội dung tu bổ, chống xuống cấp
1	2	3	4	5	7	8
12	Đình Dương Thanh	KTNT	Cấp tỉnh 2011	xã Hoàng Trung	- Tiền đường: hệ cột (cột cái, cột quân bằng đá), vì kèo, xà, bẩy hoành, rui bằng gỗ, mái lớp ngói mũi. Hiện kết cấu đỡ mái (hoành, rui) và xà, bẩy bị xuống cấp, mối mọt; ngói bị mục mại, gãy gây đột vào mùa mưa; tường bao trái vữa đã bị mục, bong tróc. - Nhà dãi vũ (hai nhà) bị xuống cấp phần mái, tường bao và nền nhà. - Nhà trung đường (ba gian) và hậu cung: công trình có kết cấu kiến trúc kiểu cuốn vòm, trên dán ngói. Hiện công trình đã bị xuống cấp; kết cấu cuốn vòm, mái bị gãy, gây thấm đột, nền nhà lát gạch đã bị sụt lún, bong tróc, tường bao của công trình bị mục và bong tróc.	Tu bổ tôn tạo lại toàn bộ Đình
13	Đình Phú Vinh	LSVH	Cấp tỉnh 2011	Xã Hoàng Vinh	Là địa điểm di tích; hiện nay, đình Phú Vinh đã đầu tư xây dựng xong phần nền móng, hệ cột, vì kèo (bằng bê tông cốt thép). Hiện chủ đầu tư đang tiếp tục thi công phần mái và hoàn thiện công trình	Hỗ trợ phục hồi Đình
14	5. Huyện Hà Trung (03 di tích) Từ đường họ Lại	LSVH	Cấp tỉnh 2001	Xã Hà Dương	Di tích hiện nay gồm các hạng mục: Từ đường, Hậu cung, Nhà Tiền bái, Nhà khách, Nhà ăn, Bình phong, Nhà bia và bia đá đã được xây dựng xong bằng chất liệu bê tông, cốt thép vững chắc, kiên cố.	Hỗ trợ trả nợ các hạng mục đã đầu tư tu bổ, tôn tạo
15	Nhà thờ họ Đặng Phúc	LSVH	Cấp tỉnh 2001	Xã Hà Văn	Các hạng mục công trình của di tích đã được Chủ đầu tư tu bổ, tôn tạo xong trong năm 2016 với tổng mức đầu tư cho toàn bộ di tích (gồm Nhà thờ họ, Cổng, Sân, Vườn...) khoảng hơn 5 tỷ đồng. Trong đó UBND huyện Hà Trung hỗ trợ 100 triệu đồng, UBND xã Hà Văn hỗ trợ 50 triệu đồng. Hiện còn hạng mục Bình Phong chưa triển khai thực hiện	Hỗ trợ trả nợ các hạng mục đã đầu tư tu bổ, tôn tạo
16	Nhà bà Vũ Thị Lịch	LSVH	Cấp tỉnh 2012	Xã Hà Tân	Di tích bị xuống cấp các hạng mục: - Phần mái: ngói, rui mè, đòn tay bị mục mại, đột; - Phần cấu kiện kiến trúc: vì kèo, quá giang, cột đã bị mục mại, hệ thống cửa - khung học và cánh cửa đã bị mục mại, đang được gia cố chống đỡ	Tu bổ, tôn tạo lại di tích

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng - Năm xếp hạng	Địa điểm	Hiện trạng di tích	Nội dung tu bổ, chống xuống cấp
1	2	3	4	5	7	8
	6. Huyện Vĩnh Lộc (05 di tích)					
17	Đền thờ Trần Khát Chân	LSVH	Quốc gia 2001	Xã Vĩnh Thành	- Thanh thượng và hạ của khung bạo làm bằng chất liệu đá của cửa Hậu cung bị gãy ngang; nền Hậu cung bị sụt lún; phần khu mộ bị xuống cấp, sụt lún	Chống gãy rời khung học bằng đá thanh của hậu cung; ốp đá mộ, lát lại nền hậu cung
18	Đền thờ Hoàng Đình Ái	LSVH	Quốc gia 1995	Xã Vĩnh Hùng	- Tường hậu Tiền đường nứt; Một số hoành táỉ, rui bị mục mại, mối mọt, gãy; Ngói bị tụt; - Hệ cột gỗ bị mối xông nặng, một phần thượng lương bị mối mọt.	Tu sửa, thay thế các cấu kiện gỗ bị hư hỏng, mối mọt; hệ thống mái; tường hậu Tiền đường.
19	Đình Đông Môn	KTNT	Cấp tỉnh 1992	Xã Vĩnh Long	- Đình được tu bổ, tôn tạo năm 2009 đến năm 2010 hoàn thành (làm bằng chất liệu gỗ); - Tường rào bị nứt toác, sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng; sân sụt lún; cổng bị nứt toác, sụt lún nghiêm trọng	Phục hồi Hậu cung, Tu sửa hàng rào và cổng
20	Chùa Xuân Áng	LSCM	Cấp tỉnh 1995	xã Vĩnh Long	Chùa mới được trùng tu, tôn tạo năm 2008, đang còn vững chắc và kiên cố	Tu bổ, tôn tạo Chùa
21	Đình Nham Thôn	LSVH	Cấp tỉnh 2005	Xã Vĩnh An	- Hệ thống mái ngói bị tụt, vỡ, xuống cấp nghiêm trọng; hệ rui mè, cột, xà, vì kèo, đòn tay, thượng lương (làm bằng gỗ) bị mục mại, mối mọt, hư hỏng nặng; - Tường bao xung quanh của Đình bị nứt toác, bong tróc vữa, ẩm mốc.	Tu bổ, phục hồi Đình
	7. Huyện Thiệu Hóa (03 di tích)					
22	Di tích đền thờ Nguyễn Quán Nho	LSVH	Quốc gia 1993	Thị trấn Vạn Hà	- Di tích có tổng diện tích khoảng 300m2 (trong đó phần mộ có diện tích khoảng 50m2); tường bao xung quanh mộ xây hình vuông hiện bị xuống cấp, nứt toác, sụt lún.	Tu bổ Mộ Nguyễn Quán Nho
23	Văn từ bia ký làng Đoán Quyết Hạ	LSVH	Cấp tỉnh 2004	Xã Thiệu Phúc	Hệ mái của di tích bị tụt, đòn tay, rui mè mục mại; một số cột bị mục mại, rỗng; 04 hàng cột cái bị mục mại, đặc biệt là phần chân cột hiện đã được tôn lên 15cm (bằng xi măng).	Tu sửa hệ mái (Ngói tụt, đòn tay, rui mè mục, mại); một số cột bị mục mại, rỗng.
24	Di tích Nghè Yên Lộ	LSVH	Cấp tỉnh 2000	xã Thiệu Vũ	Là địa điểm của nghè Yên Lộ. Hiện nay, đã có hồ sơ thiết kế được thẩm định, thỏa thuận, phê duyệt theo quy định	Tôn tạo Nghè

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng Năm xếp hạng	Địa điểm	Hiện trạng di tích	Nội dung tu bổ, chống xuống cấp
1	2	3	4	5	7	8
	8. Huyện Triệu Sơn (02 di tích)					
25	Lăng mộ, bia Lê Thị Hiến	LSVH	Quốc gia 1993	Xã Thọ Phú	Hiện nay, các hạng mục di tích đều có hiện tượng bị sụt lún, nghiêng; Tường rào bảo vệ chỉ có phía trước khu di tích; Bia Lê Thị Hiến; sập thờ các con giống đá trong khu lăng mộ bị sụt, lún, nghiêng; Bia Lê Thị Hải: gồm hai bia đá, hai bia này thuộc (năm) trên đất đã được giao cho dân làm đất ở. Một bia liên quan đang nằm trùng với tường rào nhà dân; 01 bia nằm trong khuôn viên nhà dân (bên hồi nhà gắn với khu chôn nuôi của gia đình).	Chống sụt lún, nghiêng của các hạng mục Bia, sập, các đá; sửa sang khuôn viên, đường đi lối lại và rào xung quanh di tích.
26	Đình Tam Lạc (Đình Tám Mái)	LSVH	Cấp tỉnh 2001	Xã Xuân Thọ	Đình Tam Lạc (Đình và Hậu cung) có kết cấu kiến trúc bằng gỗ, trên lợp ngói mũi. Hiện đình làng và hậu cung bị xuống cấp các nội dung: Kết cấu gỗ: các xà liên kết đã bị mục, mại, không còn khả năng liên kết, một số rui, mè gỗ bị mục mại. Phần mái của đình: ngói bị tụt, ngói bị vỡ ở các mái (phần cổ mái) gây dột nước mỗi khi trời mưa. Tường bao và nền đình, sân đình đã bị xuống cấp	Sửa chữa xà bị mục, gãy; mái ngói tụt, mục cần đảo lại; vữa trát tường bao bị bong mục, tróc:
	9. Huyện Yên Định (01 di tích)					
27	Nghè Trúc (Nơi thờ thần Quản Gia Đô Bác và phối thờ Bà Triệu)	LSVH	Cấp tỉnh 2013	Xã Định Tiến	- Tường trước của Nghè bị nứt; hệ mái bị tụt, vỡ, hư hỏng; Khuôn viên chưa quy hoạch	Xử lý chống nứt tường trước; hệ mái Nghè và khuôn viên.
	10. Huyện Thạch Thành (01 di tích)					
28	Đền Tam Thánh	KTNT	Cấp tỉnh 2012	Xã Thạch Bình	- Hệ thống mái bị mục mại, tụt và vỡ ngói, hư hỏng nặng; - Rui, mè, cột, vì kèo, hoành tãi bị mối mọt, mục, hư hỏng; bộ vì gian cuối phía Nam nhà Tiền đường bị mối mọt, hư hỏng nặng; - Hệ thống chân cột cái bị mục, mối mọt nhiều.	Tu sửa: Bộ vì gian hồi phía Nam bị mục, gãy; thay thế một số cột, cấu kiện gỗ các vì kèo bị mục, mại; Hoành tãi mục, mại; đảo lại mái.
	11. Huyện Nông Cống (03 di tích)					

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng Năm xếp hạng	Địa điểm	Hiện trạng di tích	Nội dung tu bổ, chống xuống cấp
1	2	3	4	5	7	8
29	Chùa Khánh Hưng	LSVH&DLTC	Cấp tỉnh 2011	xã Tân Thọ	- Chính điện: hệ thống cột tương đối ổn định, mái ngói bị mục và tụt mái. - Nhà sắp lễ: hệ cột nổi lên 60cm, đồ bê tông 3 gian, 4 vì kèo bị xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống cột bị mối mọt, chập vá, tường nứt, lờ, mái ngói mục và tụt; hệ thống cửa bị mối mọt, hư hỏng nặng. - Hạng mục Cổng và Tường rào: xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn tường bao quanh di tích bị đổ nát, bong tróc. - Sân phật điện: sụt lún, bong tróc, gạch lát sân bị nát.	Tu sửa phần mái, thay thế một số cấu kiện gỗ, trát lại tường bao.
30	Đền thờ Ngô Xuân Quỳnh	LSVH	Cấp tỉnh 1994	Xã Trường Giang	- Hệ thống cột chập vá, nổi lên 50cm, đồ bê tông, hai mái ngói lợp ngói máy. Tường hai hồi bị nứt, bong tróc. - Hệ thống cửa mỗi một. (đòn tay, rui, mè được thay và lợp ngói năm 1998). - Bẩy, kê hiên và tàu mái trước gãy, mục. - Tường hậu bị bong tróc, nứt. - 02 khoá giang gian giữa bị nứt.	Tu bổ Đền thờ
31	Đền thờ Tiến sỹ họ Lê	LSVH	Cấp tỉnh 1994	Xã Hoàng Giang	Năm 2013, địa phương và dòng họ phối hợp và tu bổ, tôn tạo. Hiện nay, đền thờ bị xuống cấp: hai tường hồi bị nứt, hệ thống cột bị mục, chập vá (gồm 12 cột), công trình bị sụt lún. Hạng mục nhà bia: xây dựng bằng bê tông cốt thép bền vững.	Tu bổ Đền thờ
12. Huyện Tĩnh Gia (02 di tích)						
32	Phù Tuế	LSVH	Cấp tỉnh 2012	Xã Thanh Thủy	Phù gồm 01 gian 2 chái và Hậu cung; Mái được lợp ngói máy đã bị tụt, vỡ; rui mè đòn tay làm bằng luồng bị mục mại; Các vì kèo được làm bằng sắt; tường bong tróc, ẩm mốc	Tu bổ, tôn tạo Phù.
33	Đền Quang Trung	DTLS và DLTC	Cấp tỉnh 1995	Xã Nghi Sơn	- Hệ thống rui mè, đòn tay (làm bằng luồng) đã bị mục mại, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; - Phần mái bị tụt, vỡ (lợp bằng ngói máy); - Hệ hoành táỉ được làm bằng luồng bị mối mọt, mục mại; ngói tụt; Tường hậu nứt, Tường bao gầm, mục vừa	Tu bổ, phục hồi Đền

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng	Địa điểm	Hiện trạng di tích	Nội dung tu bổ, chống xuống cấp
1	2	3	4	5	7	8
	13. Huyện Quảng Xương (02 di tích)					
34	Đền Phúc và Bia Tây Sơn	LSVH	Cấp tỉnh 2011	Xã Quảng Nham	Các hạng mục của di tích gồm: Đền thờ Tứ vị thánh nương, gian thờ phật, phù thờ mẫu; khuôn viên phía nam của Đền là chùa mới được tôn tạo năm 2015 được làm bằng chất liệu bê tông cốt thép, vững chắc; - Đền Phúc có 5 gian (3 gian thờ tự và 2 gian bên làm kho). Hiện nay đền bị xuống cấp các hạng mục: nứt gãy thượng lương, vòm hiên Tiền tế (làm bằng chất liệu bê tông cốt thép); tường giáp hậu cung, tường hiên nứt; ngói máy bằng ngói mũi; rui, mè, đòn tay làm bằng luồng bị mục mại, mối mọt	Tu bổ, tôn tạo Đền Phúc
35	Đình làng Bất Động	LSVH	Cấp tỉnh 2007	xã Quảng Ngọc	Đình làng Bất Động trước đây được sử dụng làm nhà kho, nhà văn hóa thôn. Kiến trúc của Đình đã bị biến dạng. Hiện công trình đang bị xuống cấp nghiêm trọng: tường bao bị nứt, bong tróc, hệ cột, vì kèo, kết cấu đỡ mái bằng gỗ đang bị mục mại, xuống cấp, không còn khả năng chịu lực; mái ngói lợp lẫn lộn ngói tây và ngói mũi và cũng đang trong tình trạng mục mại, gây nên dột, nền nhà bong tróc,...	Chống xuống cấp đình làng
	14. Huyện Ngọc Lặc (01 di tích)					
36	Hang Bàn Bù	TC	Cấp tỉnh 2005	Xã Ngọc Khê	- Hiện nay di tích đang được triển khai thực hiện theo Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các hạng mục công trình đã và đang thi công, gồm: Chùa Ngán, Đền Mẫu, Đền thờ Lê Lợi, các công trình phụ trợ...	Xây dựng mới đền thờ Lê Lợi và các tượng quân
	15. Huyện Cẩm Thủy (01 di tích)					
37	Đình làng Muối	LSVH	Cấp tỉnh 2011	Xã Cẩm Thành	- Hệ thống rui mè, đòn tay bị mục mại, mối mọt (làm bằng luồng); Mái đình bị tụt ngói, vỡ, hư hỏng nặng; - Hậu cung được làm bằng bê tông cốt thép đã bị thấm, nứt, dột nước; - Tường hồi bị nứt toác.	Tu sửa mái Đình và tu bổ.Hậu cung
	16. Huyện Nga Sơn (02 di tích)					

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng - Năm xếp hạng	Địa điểm	Hiện trạng di tích	Nội dung tu bổ, chống xuống cấp
1	2	3	4	5	7	8
38	Phủ Trèo	LSVH	Cấp tỉnh 1989	Xã Nga An	- Đền Mẫu được xây dựng chắp vá, quy mô nhỏ, thấp; - Tường nứt, mục vỡ, mái ngói mục mại, vỡ, tụt mái; - Rui mè làm bằng luồng bị mục mại	Tu bổ, phục hồi Đền Mẫu
39	Chùa Bạch Tượng	LSVH	Cấp tỉnh 2006	Xã Nga Giáp	- Tường hồi Hậu cung nứt rời tường bao; - Cuốn vòm Phật điện nứt; - Nghi môn và tường bao bị mục gạch xây và vữa trát; - Ngói tụt, mại, mục	Tu bổ Hậu cung, chống nứt cuốn vòm phật điện; Nghi môn; cạo bỏ lớp áo trát lại tổng thể, lợp lại mái
17. Huyện Bá Thước (01 di tích)						
40	Di tích Mái Đá Điều	KC	Cấp tỉnh 2005	Xã Hạ Trung	- Đây là di tích khảo cổ có giá trị rất lớn về khoa học lịch sử; di tích lại nằm trên địa bàn xã thuộc vùng 135. - Hệ thống 03 hố khai quật khảo cổ đã xuống cấp nghiêm trọng, sạt lở, sụt lún; khuôn viên xung quanh di tích đang được rào bằng hàng rào tạm bợ (làm bằng cọc tre, nứa). - Hệ thống biển chỉ dẫn và giới thiệu về di tích chưa có; - Công tác bảo vệ di tích hiện nay chưa được chú trọng (di tích lại nằm cạnh đường giao thông liên xã).	Xử lý các hố khai quật khảo cổ; Tường rào bảo vệ khu vực hố khai quật và Hệ thống tường rào bảo vệ khu di tích
18. Huyện Như Thanh (01 di tích)						
41	Đền Phù Na	LSVH&DT	Cấp tỉnh 1993	Xã Xuân Du	- Di tích đã được lập quy hoạch năm 2010 nhưng do nguồn vốn đầu tư quá lớn nên từ năm 2010 đến năm 2015, Dự án chưa được triển khai thực hiện. - Hiện nay đã thành lập được Ban Quản lý di tích. - Trước mắt, bằng các nguồn vốn huy động, triển khai thực hiện tu bổ, phục hồi hạng mục Nhà Mẫu gồm 03 cung đã bị xuống cấp nghiêm trọng (đệ nhất, đệ nhị, đệ tam). - Di tích được xếp hạng từ năm 1993, gồm: Đền Đức Ông, Đền Mẫu và Đền Cô Chín, đặc biệt là hạng mục Đền Mẫu rất tạm bợ, nhỏ hẹp, thấp, chắp vá, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hoá tâm linh của nhân dân và du khách.	Tu bổ hạng mục Nhà Mẫu
19. Huyện Đông Sơn (01 di tích)						

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng - Năm xếp hạng	Địa điểm	Hiện trạng di tích	Nội dung tu bổ, chống xuống cấp
1	2	3	4	5	7	8
42	Khu DT Lưu niệm Bác Hồ	LSCM	Quốc gia 1994	Thị trấn Rừng Thông		Công trình đường lên địa điểm thắng cảnh Rừng Thông (theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 3009/UBND-KTTC ngày 23/3/2017)
	20. Huyện Như Xuân (01 di tích)					
43	Đình Thi	DTLS	Cấp tỉnh 2011	Xã Yên Lễ	- Các hạng mục của di tích được làm năm 2009 và đến năm 2010 hoàn thành. Tuy nhiên, hiện nay di tích bị xuống cấp các hạng mục: - Hệ thống các kết cấu gỗ (vì, kèo, cột, hoành tài...) bị mối mọt ăn. - Nền đình bị sụt lún; tường Nhà khách bị nứt toác.	Xử lý mối mọt; sửa chữa mái sau của Tiền đường và Hậu cung
	21. Huyện Quan Hóa (01 di tích)					
44	Bia kỷ - nơi thờ Khảm Ban	LSVH	Cấp tỉnh 2002	Bán Khảm, xã Hồi Xuân	Di tích gồm có: đền thờ (gồm nhà tiền tế và hậu cung) và nhà bia. Nhà bia mới được đầu tư trong những năm gần đây. Đền thờ được nhân dân đóng góp xây dựng mang tính tạm bợ, không đúng với kiến trúc của đền thờ truyền thống và đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.	Tôn tạo nhà thờ thượng tướng thống lĩnh quân Khảm Ban, hạng mục: Hậu Cung
	22. Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa (01 di tích)					
45	Đình làng Phú Điền	DTLS-KTNT	thuộc di tích Quốc gia đặc biệt khu di tích đền Bà Triệu - 2014	Xã Triệu Lộc	Các công trình hiện có gồm: Đình, nhà quản lý, cổng, sân vườn. Đình làng và cổng tứ trụ mới được đầu tư, tu bổ; nhà quản lý đang bị xuống cấp nghiêm trọng (tường bị nứt, hệ thống mái bị mục mại, ngói bị mục mại, vỡ và bị tụt gây dột, nền nhà bị bong tróc, ẩm thấp,...); chưa có nhà sắp lễ, khu vệ sinh, sân vườn và tường rào di tích chưa được cải tạo, chỉnh trang xứng tầm với di tích	Tu bổ, tôn tạo Nhà sắp lễ, sân vườn và khu vệ sinh

Phụ lục 3: Thanh toán, n^o động xây dựng cơ bản công trình đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
(Kèm theo Quyết định số: 2412/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên di tích	Loại di tích	Cấp xếp hạng - Năm xếp hạng	Địa điểm	Nội dung
1	2	3	4	5	8
	TỔNG CỘNG				
1	Công trình Bảo tồn, tôn tạo Lăng mộ Bà Triệu, ba ông tướng họ Lý, đình làng Phú Điền, thuộc dự án Tu bổ, phục hồi quần thể DTLSVH Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc	DTLS-KTNT	thuộc di tích Quốc gia đặc biệt khu di tích đền Bà Triệu - 2014	Xã Triệu Lộc	Thanh toán Quyết toán dự án hoàn thành theo Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh